

N°	Nom gisement	Descriptif	Nom gisement myUpcyclea	Date de disponibilité	Commentaire
1	Pannes métalliques	Poutres acier IPE Section 200x100 Longueur 9ml environ	Poutre IPE 200x100 (61a64dd62aff4)	Dépose : 16/05/23>13/06/23	348 ml de longueur réemployable
2	Arcs en bois	Bois lamellé-collé, Section 85x530 Longueur : débits de 4ml (ou plus)	Bois lamellé-collé (6151c9e26a4d1)	Dépose : 16/05/23>13/06/23	> 345 ml de longueur réemployable disponible (répartie sur 12 arcs courbés avec des doubles sections)
3	Pannes bois	Bois lamellé-collé Section 110x360 Longueur 9ml environ (débits possible)	Bois lamellé-collé (6151cc3e00e0a)	Dépose : 16/05/23>13/06/23	La longueur totale réemployable est estimée à 208 ml Une partie est réemployée in situ, le reste destiné au réemploi ex-situ est d'environ 100ml
4	Barres de contreventement	Bois massif Section 110x110 Longueurs variables : petites sections 2ml et moyennes 4-5ml	Bois brut (6151cd263af8e)	Dépose : 16/05/23>13/06/23	La quantité disponible pour un réemploi ex-situ est estimée à 696 ml
5	Cabane/guichet d'accueil métallique	Guichet d'accueil 240 (hauteur) x 325 x 285 (cm)	Cabane d'accueil (60d1e6894dc31)	Curage vert : 26/09/22 – 04/11/22	Dans la cabane/guichet d'accueil : présence de panneaux acoustiques et radiateurs
6	Panneaux de signalétique en PMMA	PPMA Différents pictogrammes Dimensions variables (entre 23x23 et 90x38)	Panneau signalétique en PMMA	Curage vert : 26/09/22 – 04/11/22 > Dispo à partir du 04/11/22	
7	Porte-manteaux		Porte manteau	Curage vert : 26/09/22 – 04/11/22	
8	Miroirs		Miroir	Curage vert : 26/09/22 – 04/11/22	
9	Sèche-cheveux	6 sèche-mains Dan Dryers 1 sèche-mains Rez	Sèche-mains muraux fixes	Curage vert : 26/09/22 – 04/11/22	
10	Quincaillerie charpente			Dépose : 16/05/23>13/06/23	
11	Mains courantes section rectangulaire		Rampe rectangulaire	Curage vert : 26/09/22 – 04/11/22	3,35 ml de longueur réemployable La présence de plomb a été détectée dans certains garde-corps/main-courante.
12	Mains courantes en tube		Rampe	Curage vert : 26/09/22 – 04/11/22	42,1 ml de longueur réemployable La présence de plomb a été détectée dans certains garde-corps/main-courante.