



NOTE

LL/25.05.21

Compte-rendu de la marche exploratoire « Genre et espace public » - Embellir votre quartier Secrétan – mercredi 19 mai, 19h

Nombre de marcheur-ses : 6 Météo : favorable, temps clair et frais Heure de départ : 19h15

1. RUE MATHURIN MOREAU

Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Rue propre avec un bon entretien général
- Nom de rue peu visible, notamment quand l'auvent du café des dames est tiré
- Problèmes de pieds d'arbres particulièrement envahissant sur le trottoir

Suggestions :

- Rehausser le niveau de la terre au pied des arbres afin de faciliter le passage des poussettes

2. ANGLE RUE MATHURIN MOREAU / RUE DES CHAUFOURNIERS

Observations :

- Empiètement important des terrasses

Suggestions :

- Laisser de l'espace pour les piétons

3. RUE DES CHAUFOURNIERS

Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Rue calme
- Verdure (côté impair seulement)
- Problème d'insonorisation : on s'entend parler, le bruit remonter
- Trottoir à revoir avec des différences de niveau

Suggestions :

- Améliorer la végétalisation
- Refaire le trottoir

4. ANGLE RUE DES CHAUFOURNIERS / RUE DE MEAUX

Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Lieu calme
- Particulièrement sale
- Présence de petits espaces clos ou recoins qui augmentent le sentiment d'insécurité
- Trottoirs en mauvais état
- Côté impair en travaux, à revoir plus tard

Suggestions :

- Remise en état des trottoirs

5. RUE DE MEAUX (1^{ère} partie – du 17 au 31)



Appréciation du site : plutôt négative

Observations :

- Trottoir en mauvais état
- Pieds des arbres en très mauvais état
- Regroupements fréquents devant l'entrée de la cité
- Lieu sale avec beaucoup de déjections canines
- Les murs sont dégradés créant un sentiment d'insécurité.
- Problème de voirie, notamment délabrement
- Beaucoup de recoins

Suggestions :

- Remise en état du trottoir
- Remise en état de la peinture

6. CITÉ LEPAGE



Appréciation du site : très négative

Observations :

- Bonne végétalisation
- Peu de fréquentation
- Lieu très sale
- Dépôt régulier d'encombrants tels que des matelas
- Passage pour les piétons est très étroit
- Le lieu semble très sombre
- L'atmosphère est peu rassurante et une insécurité importante est ressentie

Suggestions :

- À nettoyer très régulièrement
- Améliorer les éclairages en bas de la rue

7. RUE DE CHAUMONT

Appréciation du site : négative

Observations :

- Trottoirs non entretenus avec notamment des trous
- Mauvaises herbes dans la végétalisation
- Lieu peu fréquenté créant de l'insécurité

Suggestions :

- Remise en état des trottoirs
- Entretien de la végétalisation

8. PASSAGE DE LA BRIE



Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Passage propre
- Manque d'animation
- Lieu peu sécurisant en raison de son étroitesse et de ses recoins

Suggestions :

- Finir les travaux de la chaussée
- Mieux éclairer les recoins

9. ANGLE RUE DE CHAUMONT / AVENUE SECRÉTAN

Appréciation du site : plutôt négative

Observations :

- Passage piéton et pied d'arbre en très mauvais état

Suggestions :

- Effectuer des travaux de remise en état

10. AVENUE SECRÉTAN

Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Très bonne signalisation
- Lieu très fréquenté

- Lieu particulièrement sale
- Problème de grilles d'arbres avec les pieds des arbres en mauvais état

Suggestions :

- Effectuer un nettoyage plus régulier
- Remettre en état les pieds des arbres

11. MÉTRO BOLIVAR



Appréciation du site : plutôt négative

Observations :

- Le pavillon aux fleurs bouche la vue, créant un sentiment d'insécurité

Suggestions :

- Ajouter quelques affiches sur le tour pour égayer le lieu en nocturne

12. ANGLE AVENUE SECRÉTAN / RUE DE MEAUX

Appréciation du site : plutôt négative

Observations :

- Importantes difficultés pour circuler ;
- Beaucoup de terrasses avec consommation d'alcool, créant de l'insécurité tard le soir
- Très fréquenté

Suggestions :

- Faciliter le passage des piétons

13. RUE BASTE

Appréciation du site : plutôt négative

Observations :

- Rue étroite,
- Lieu peu fréquenté ou fréquentation statique en journée par des groupes d'hommes
- Rue sale avec notamment de fortes odeurs d'urine
- La possibilité de s'asseoir sur les côtés du marché est tout de même appréciable.

Suggestions :

- Améliorer le nettoyage
- Réfléchir à la pose d'urinoir ou de toilettes publiques

14. RUE BOURET

Appréciation du site :

Observations :

- Pas fréquenté en dehors des horaires scolaires
- Rue très propre
- Grande visibilité dans la rue, ce qui est rassurant
- Trottoir en mauvais état notamment avec des bosses

Suggestions :

- Remise en état du trottoir
- Suppression du bateau inutile en haut de la rue côté pair

15. RUE ÉDOUARD PAILLERON

Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Rue paisible en dehors des sorties d'école
- Le stade n'est pas assez visible de la rue et interroge sur la fréquentation
- Problème des élèves qui squattent les vélos
- Trottoir en mauvais état
- Aucun lampadaire sur toute la longueur côté pair, laisse supposer un manque d'éclairage

Suggestions :

- Remise en état du trottoir
- Ajouter des éclairages côté pair

16. RUE CAVENDISH

Appréciation du site : positive

Observations :

- Rue calme

- Peu de lampadaire côté pair, ce qui laisse supposer un manque d'éclairage

Suggestions :

- Ajouter des éclairages

17. RUE ARMAND CARREL

Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Rue calme et peu inquiétante
- Fréquenté en journée mais pas le soir
- Pieds des arbres en mauvais état
- Autoroute urbaine ce qui est très dangereux, notamment pour les femmes seules accompagnées de plusieurs enfants

Suggestions :

- Ralentir la vitesse des voitures dans la rue
- Remise en état des pieds des arbres

18. PLACETTE SANS NOM « LALLY-TOLLENDAL »



Appréciation du site : plutôt positive

Observations :

- Lieu à l'apparence très convivial
- Bien entretenu
- Fréquentation exclusivement masculine avec des hommes en groupe pendant de longs moments

Suggestions :

- Aménager davantage la place : lui donner un nom, installer un panneau d'affichage...

19. RUE DE MEAUX (2nde partie - du 81 au 119)

Appréciation du site : plutôt négative

Observations :

- Rue calme à 20h
- Rue particulièrement sale, notamment avec des recoins où les hommes urinent
- Les abords du chalet créent un climat d'angoisse étant donné l'état de délabrement du bâtiment

Suggestions :

- Mettre des poubelles sur la portion de rue qui va de la rue Armand Carrel à la rue Cavendish
- Demander au propriétaire du chalet d'effectuer un ravalement de façade
- Repeindre le bateau du 111 rue de Meaux