

**Direction de la Voirie
et des Déplacements**
Service des canaux

**ARRÊT DE LA
NAVIGATION**



AVIS À LA BATELLERIE n° 2025 - 43

CANAL DE L'OURCQ À PETIT GABARIT

Paris, le 20 mai 2025

Problèmes techniques ouvrage de régulation hydraulique de la Ferté Milon (clapet)

Écluse de la Ferté Milon

Amont de l'écluse de la Ferté Milon (PK 104.266) jusqu'à Silly-la Poterie (PK 107.700)

Du mardi 20 mai et jusqu'à nouvel ordre

L'ouvrage de régulation hydraulique situé à la ferté Milon est actuellement hors service. Cela entraîne à la fois la fermeture de l'écluse de la Ferté Milon et un abaissement significatif du plan d'eau amont, empêchant la navigation sur le tronçon jusqu'à Silly la Poterie.

Un prochain avis préviendra de la reprise de la navigation.

Le service des canaux présente ses excuses pour la gêne qui pourrait être occasionnée aux usagers.

Marie-Pierre PADOVANI

**L'ingénieure en chef
Responsable du service des canaux**

Date limite d'affichage : 31 juillet 2025

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données, le destinataire bénéficie d'un droit individuel d'accès, de rectification et de suppression des données personnelles qui le concernent. Vous pouvez pour cela vous adresser à etienne.mazeaud@paris.fr.