




Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

Détermination de la concentration en plomb dans les poussières



Référence du dossier : 154553-POU-ind0
Adresse du site : 6 rue des Prêtres saint Severin
75005 PARIS
Bibliothèque l'heure joyeuse



SOMMAIRE

Contexte	2
Conclusion	2
Résultat	3
Assurance	4

DEMANDEUR

Raison sociale : Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé
Nom : M. Didier MORAND
Adresse : 94-96 Quai de la Rapée - 75012 PARIS

COMMANDE VISITE

Commande : n/c
Date de la commande : n/c
Date de la visite : 09/08/2019
Accompagnateur : aucun

DESCRIPTION

La société EXPERTAM a été sollicitée pour procéder aux mesures du plomb dans les poussières selon les modalités de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L.1334-2 du Code de la Santé Publique. Méthodologie des prélèvements selon la norme NF X46-032.

PRÉLEVEUR

Mikaël LEGOFFE

LABORATOIRE

NANO LABO
Parc Médicis 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
administratif@nano-labo.com

CONCLUSION

A la demande de la société Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé, une visite a été réalisée le 09/08/2019 au 6 rue des Prêtres saint Severin - 75005 PARIS, 15 prélèvements ont été réalisés à l'intérieur de la bibliothèque.

L'analyse des 15 prélèvements de poussière n'a pas révélé de concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1000 µg/m².

Fait à VELIZY, le 13/08/2019

Par Mikaël LEGOFFE
Certification n° 923

Vérifié par Solenn MORVAN
Société Expertam



Méthodologie de prélèvement

Le prélèvement de poussière au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb (suivant l'article 4 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, en application de l'article R1334-8 du code de la santé publique). Il est rappelé que les mesures de la concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol doivent être réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de travaux. Dans le cadre de la présente mission, les locaux et le nombre de prélèvements ont été définis par le commanditaire.

Méthodologie d'analyse

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide et action mécanique (suivant l'article 5 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb).

Concentration en plomb dans les poussières

Par mesure de précaution, le(s) résultat(s) retenu(s) de la concentration surfacique, exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$ dans le tableau ci-dessous, prennent en compte l'incertitude la plus haute.

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
Témoins	154553/0	-	3.1 ($\mu\text{g}/\text{L}$)		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Entrée	154553/1	Carrelage (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Bibliothèque	154553/2	Linoleum (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Bibliothèque	154553/3	Linoleum (Propre)	112		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Bibliothèque sur estrade	154553/4	Bois (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Salle de projection	154553/5	Moquette (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Salle de projection	154553/6	Parquet (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Palier	154553/7	Linoleum (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Stockage livres	154553/8	Carrelage (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Dégagement	154553/9	Carrelage (Propre)	149		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Palier	154553/10	Marbre (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Bureau	154553/11	Linoleum (Propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Palier	154553/12	Linoléum (propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Bibliothèque	154553/13	Linoléum (propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Bibliothèque	154553/14	Linoléum (propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Cuisine	154553/15	Linoléum (propre)	<7.5		x	Analyse en laboratoire	

ATTESTATION D'ASSURANCE

**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE**

La Mutuelle du Mans Assurances IARD / MMA IARD S.A atteste que

La SARL EXPERTAM
6 RUE DES FRERES CAUDRON
78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 120 146 701, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités de :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux, avant démolition)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante :(Vente, DAPP, DTA, avant travaux, avant démolition, examen visuel),
- Etat des Risques et pollution (ERP)
- Etats Parasitaires (Termites et autres insectes xylophages)
- Etat des installations de Gaz Naturel
- Mesures Loi Carrez, Mesurage Loi Boutin
- DTI Loi SRU
- Conformité des réseaux d'eau usée (assainissement non collectif)
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau)
- Etat relatif à la présence et concentration de légionnelles
- Thermographie infrarouge
- Etat de l'installation intérieure d'électricité.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Test de perméabilité à l'air (Infiltrométrie)

→ Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3.000.000 euros par sinistre et 3 000 000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Fait à BORDEAUX, le 10 décembre 2018

L'assureur, par délégation, l'Agent Général



DUTREIL | FAUCHER Assurances

Siège social : 7, place des Quinconces CS 31348 - 33080 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 32 08 00 - Fax : 05 56 52 08 09 - dutrelfaucher.assurances@mma.fr

QUINCONCES | BASTIDE | BOUSCAT

SARL au capital de 248 000 € - RCS 325 354 850 - n°Orias : 07010479 - www.orias.fr - Agence Générale MMA

Annexe : PV d'analyse

RAPPORT D'ESSAI N° R 1903991

Dosage du plomb acido-soluble dans les poussières au sol prélevées sur lingette

NF X 46-032, NF EN ISO 11885

Informations client

Nom client	EXPERTAM	A l'attention de	M. LEGOFFE
Adresse client	6 rue des Frères Caudron		
CP	Ville	78140 VELIZY VILLACOUBLAY	
		154553	Nb d'échantillon 15
Dossier/ Chantier client	6 rue des Prêtres Saint Severin	Date de prélèvement	08/08/2019
	75005 PARIS		

Informations laboratoire

Affaire N°	A1903991	Fresnes, le	12/08/2019
		Date de réception	12/08/2019
		Date de fin d'analyse	12/08/2019
		Nom de l'analyste	A. VITELLO
		Vol. ajout HCL 0,15N	0,025 L

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1931729	154553/1	RDC - Hall d'entrée - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1931730	154553/2	RDC - WC - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1931731	154553/3	RDC - Lavabos - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	10 $\pm$ 2	93 $\pm$ 19
Remarque :							
E1931732	154553/4	RDC - couloir douches - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1931733	154553/5	RDC à R+1 - Escalier - Linoleum (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1931734	154553/6	RDC - Bureau - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1931735	154553/7	R+1 - Escalier - Linoleum (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1931736	154553/8	R+1 - Hall - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1931737	154553/9	R+1 - Lavabos - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	13 ± 3	124 ± 25
Remarque :							
E1931738	154553/10	R+1 - couloir douches - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1931739	154553/11	R+1 - WC - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1931740	154553/12	R+1 - Vestiaires - Linoleum (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1931741	154553/13	R+2 - Logement entrée - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1931742	154553/14	R+2 - Logement séjour - Parquet (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1931743	154553/15	R+2 - Logement cuisine - Carrelage (propre)	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque : Témoin = 3,1 $\mu\text{g}/\text{L}$							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.




La totalité de l'échantillon est utilisée pour l'analyse.

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les validations technique et qualité engagent la responsabilité du laboratoire.

Annexe : Schéma

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Annexe : Fiche de prélèvements



EXPERTAM

Tél : 01 34 65 70 80

Fax : 01 61 12 91 63

<http://www.expertam.fr>

NANO LABO
Parc Médicis
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

VELIZY, le 12/08/2019

DOSSIER EXPERTAM N°154553
PRELEVEUR : Mikaël LEGOFFE
Adresse mail : m.legoffe@expertam.fr

FICHE DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS - PLOMB DANS LES POUSSIÈRES



Date de prélèvement : 09/08/2019
Nombre d'échantillons : 16
Repérage des échantillons : De 154553/0 à 154553/15

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Surface du gabarit : 0,1 m²
N° lot lingette : ACTC_2655/5041024
Périmètre d'intervention : Parties communes - Bibliothèque l'heure joyeuse
Adresse site : 6 rue des Prêtres saint Severin - 75005 PARIS

Numéro échantillon	Local	Support
154553/0	Témoin	-
154553/1	RDC - Entrée	Carrelage (Propre)
154553/2	RDC - Bibliothèque	Linoleum (Propre)
154553/3	RDC - Bibliothèque	Linoleum (Propre)
154553/4	RDC - Bibliothèque sur estrade	Bois (Propre)
154553/5	R-1 - Salle de projection	Moquette (Propre)
154553/6	R-1 - Salle de projection	Parquet (Propre)
154553/7	R-1 - Palier	Linoleum (Propre)
154553/8	R-1 - Stockage livres	Carrelage (Propre)
154553/9	R-1 - Dégagement	Carrelage (Propre)
154553/10	RDC - Palier	Marbre (Propre)
154553/11	RDC - Bureau	Linoleum (Propre)
154553/12	R+2 - Palier	Linoléum (propre)
154553/13	R+2 - Bibliothèque	Linoléum (propre)
154553/14	R+2 - Bibliothèque	Linoléum (propre)
154553/15	R+2 - Cuisine	Linoléum (propre)


Annexe : Photos



Dégagement sous sol




Estrade bibliothèque RDC




Bibliothèque RDC




Bibliothèque R+1



Entrée RDC



Salle de projection R-1



Stockage livres R-1