




Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

Détermination de la concentration en plomb dans les poussières



Référence du dossier : 155430-POU-ind0
Adresse du site : 8 rue Chomel
75007 PARIS
Ecole Chomel



SOMMAIRE

Contexte	2
Conclusion	2
Résultat	3
Assurance	5

DEMANDEUR

Raison sociale : Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé
Nom : M. Didier MORAND
Adresse : 94-96 Quai de la Rapée - 75012 PARIS

COMMANDE VISITE

Commande : n/c
Date de la commande : n/c
Date de la visite : 09/09/2019
Accompagnateur : aucun

DESCRIPTION

La société EXPERTAM a été sollicitée pour procéder aux mesures du plomb dans les poussières selon les modalités de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L.1334-2 du Code de la Santé Publique. Méthodologie des prélèvements selon la norme NF X46-032.

PRÉLEVEUR

Mikaël LEGOFFE

LABORATOIRE

NANO LABO
Parc Médicis 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
administratif@nano-labo.com

CONCLUSION

A la demande de la Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé, une visite a été réalisée le 09/09/2019 au 8 rue Chomel - 75007 PARIS, 55 prélèvements ont été réalisés.

L'analyse des 55 prélèvements de poussière n'a pas révélé de concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1000 µg/m².

Fait à VELIZY, le 12/09/2019

Par Mikaël LEGOFFE
Certification n° 923

Vérifié par Solenn MORVAN
Société Expertam



Méthodologie de prélèvement

Le prélèvement de poussière au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb (suivant l'article 4 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, en application de l'article R1334-8 du code de la santé publique). Il est rappelé que les mesures de la concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol doivent être réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de travaux. Dans le cadre de la présente mission, les locaux et le nombre de prélèvements ont été définis par le commanditaire.

Méthodologie d'analyse

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide et action mécanique (suivant l'article 5 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb).

Concentration en plomb dans les poussières

Par mesure de précaution, le(s) résultat(s) retenu(s) de la concentration surfacique, exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$ dans le tableau ci-dessous, prennent en compte l'incertitude la plus haute.

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
Témoin	155430/0	-	8.5 ($\mu\text{g}/\text{L}$)		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe	155430/1	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe - Table	155430/2	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Circulation	155430/3	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe	155430/4	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Sanitaires	155430/5	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Palier	155430/6	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe	155430/7	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Sanitaires	155430/8	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe	155430/9	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe	155430/10	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe	155430/11	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe	155430/12	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Sanitaires	155430/13	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Classe	155430/14	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Classe	155430/15	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Classe	155430/16	Dalle de sol	165		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Bibliothèque	155430/17	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Bibliothèque - Canapé vert	155430/18	Tissu simili cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Salle	155430/19	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Planetarium	155430/20	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Palier	155430/21	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Palier	155430/22	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe	155430/23	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe	155430/24	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe	155430/25	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Sanitaires	155430/26	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Palier	155430/27	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe	155430/28	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Bureau du médecin scolaire	155430/29	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe	155430/30	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe - table	155430/31	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe	155430/32	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Classe rased - table	155430/33	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Centre de loisirs	155430/34	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Volée d'escalier	155430/35	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe	155430/36	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe	155430/37	Linoleum	92		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Salle des maîtres	155430/38	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe	155430/39	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe	155430/40	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe	155430/41	Dalle de sol	131		x	Analyse en laboratoire	

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse (µg/m²)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
RDC - Préau élémentaire	155430/42	Linoleum	98		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Sanitaires élémentaire	155430/43	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Cour élémentaire	155430/44	Enrobé	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - terrains sport élémentaire	155430/45	Enrobé	100		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Cour Maternelle	155430/46	Revêtement amortissant	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Cour Maternelle jeux	155430/47	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Préau maternelle	155430/48	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Préau maternelle	155430/49	Tapis motricité	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Sanitaires maternelle	155430/50	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Hall d'entrée élémentaire	155430/51	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Hall d'entrée maternelle	155430/52	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Réfectoire élémentaire	155430/53	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Réfectoire Maternelle	155430/54	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R-1 - Réfectoire Maternelle - table	155430/55	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	

ATTESTATION D'ASSURANCE

**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE**

La Mutuelle du Mans Assurances IARD / MMA IARD S.A atteste que

La SARL EXPERTAM
6 RUE DES FRERES CAUDRON
78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 120 146 701, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités de :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux, avant démolition)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante :(Vente, DAPP, DTA, avant travaux, avant démolition, examen visuel),
- Etat des Risques et pollution (ERP)
- Etats Parasitaires (Termites et autres insectes xylophages)
- Etat des installations de Gaz Naturel
- Mesures Loi Carrez, Mesurage Loi Boutin
- DTI Loi SRU
- Conformité des réseaux d'eau usée (assainissement non collectif)
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau)
- Etat relatif à la présence et concentration de légionnelles
- Thermographie infrarouge
- Etat de l'installation intérieure d'électricité.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Test de perméabilité à l'air (Infiltrométrie)

→ Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3.000.000 euros par sinistre et 3 000 000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Fait à BORDEAUX, le 10 décembre 2018

L'assureur, par délégation, l'Agent Général



DUTREIL | FAUCHER Assurances

Siège social : 7, place des Quinconces CS 31348 - 33080 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 32 08 00 - Fax : 05 56 52 08 09 - dutreilfaucher.assurances@mma.fr

QUINCONCES | BASTIDE | BOUSCAT

SARL au capital de 248 000 € - RCS 325 354 850 - n°Orias : 07010479 - www.oriass.fr - Agence Générale MMA

Annexe : PV d'analyse

RAPPORT D'ESSAI N° R 1904596

Dosage du plomb acido-soluble dans les poussières au sol prélevées sur lingette

NF X 46-032, NF EN ISO 11885

Informations client

Nom client	EXPERTAM	A l'attention de	M. LEGOFFE
Adresse client	6 rue des Frères Caudron		
CP	Ville	78140 VELIZY VILLACOUBLAY	
		155430	Nb d'échantillon 55
Dossier/ Chantier client	8 rue Chomel	Date de prélèvement	09/09/2019
	75007 PARIS		

Informations laboratoire

Affaire N°	A1904596	Fresnes, le	12/09/2019
		Date de réception	11/09/2019
		Date de fin d'analyse	11/09/2019
		Nom de l'analyste	S. LAPARRA
		Vol. ajout HCL 0,15N	0,025 L

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée	Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1937005	155430/1	R+1 - Classe - Dalle de sol	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1937006	155430/2	R+1 - Classe - Table - Bois	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1937007	155430/3	R+1 - Circulation - Carrelage	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1937008	155430/4	R+1 - Classe - Dalle de sol	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1937009	155430/5	R+1 - Sanitaires - Carrelage	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1937010	155430/6	R+1 - Palier - Carrelage	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1937011	155430/7	R+3 - Classe - Dalle de sol	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1937012	155430/8	R+3 - Sanitaires - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937013	155430/9	R+3 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937014	155430/10	R+3 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937015	155430/11	R+3 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937016	155430/12	R+3 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937017	155430/13	R+3 - Sanitaires - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937018	155430/14	R+4 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937019	155430/15	R+4 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937020	155430/16	R+4 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	14 ± 3	137 ± 28
Remarque :							
E1937021	155430/17	R+3 - Bibliothèque - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937022	155430/18	R+3 - Bibliothèque - Canapé vert - Tissu simili cuir	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937023	155430/19	R+3 - Salle - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937024	155430/20	R+3 - Planétarium - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937025	155430/21	R+3 - Palier - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937026	155430/22	R+3 - Palier - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937027	155430/23	R+2 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1937028	155430/24	R+2 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937029	155430/25	R+2 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937030	155430/26	R+2 - Sanitaires - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937031	155430/27	R+2 - Palier - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937032	155430/28	R+2 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937033	155430/29	R+2 - Bureau du médecin scolaire - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937034	155430/30	R+2 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937035	155430/31	R+2 - Classe - table - Bois	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937036	155430/32	R+2 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937037	155430/33	R+2 - Classe rased - table - Bois	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937038	155430/34	R+2 - Centre de loisirs - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937039	155430/35	R+2 - Volée d'escalier - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937040	155430/36	R+1 - Classe - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937041	155430/37	R+1 - Classe - Linoleum	0,1	m^2	20%	8 ± 2	76 ± 16
Remarque :							
E1937042	155430/38	R+1 - Salle des maîtres - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937043	155430/39	R+1 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1937044	155430/40	R+1 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937045	155430/41	R+1 - Classe - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	11 ± 2	109 ± 22
Remarque :							
E1937046	155430/42	RDC - Préau élémentaire - Linoleum	0,1	m^2	20%	9 ± 2	81 ± 17
Remarque :							
E1937047	155430/43	RDC - Sanitaires élémentaire - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937048	155430/44	RDC - Cour élémentaire - Enrobé	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937049	155430/45	RDC - terrains sport élémentaire - Enrobé	0,1	m^2	20%	9 ± 2	83 ± 17
Remarque :							
E1937050	155430/46	RDC - Cour Maternelle - Revêtement amortissant	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937051	155430/47	RDC - Cour Maternelle jeux - Bois	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937052	155430/48	RDC - Préau maternelle - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937053	155430/49	RDC - Préau maternelle - Tapis motricité	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937054	155430/50	RDC - Sanitaires maternelle - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937055	155430/51	RDC - Hall d'entrée élémentaire - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937056	155430/52	RDC - Hall d'entrée maternelle - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937057	155430/53	R-1 - Réfectoire élémentaire - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1937058	155430/54	R-1 - Réfectoire Maternelle - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1937059	155430/55	R-1 - Réfectoire Maternelle - table - Bois	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque : Témoin = 8,5 $\mu\text{g}/\text{L}$							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.



Validation Technique

A. FEUILLET



Validation Qualité

J. XAVIER



La totalité de l'échantillon est utilisée pour l'analyse.

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les validations technique et qualité engagent la responsabilité du laboratoire.

Annexe : Schéma

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Annexe : Fiche de prélèvements



EXPERTAM

Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

NANO LABO
Parc Médicis
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

VELIZY, le 10/09/2019

DOSSIER EXPERTAM N°155430
PRELEVEUR : Mikaël LEGOFFE
Adresse mail : m.legoffe@expertam.fr

FICHE DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS - PLOMB DANS LES POUSSIÈRES

Date de prélèvement : 09/09/2019
Nombre d'échantillons : 56
Repérage des échantillons : De 155430/0 à 155430/55

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Surface du gabarit : 0,1 m²
N° lot lingette : ACTC_2653/5041036
Périmètre d'intervention : Parties communes - Ecole Chomel
Adresse site : 8 rue Chomel - 75007 PARIS


Numéro échantillon	Local	Support
155430/0	Témoin	-
155430/1	R+1 - Classe	Dalle de sol
155430/2	R+1 - Classe - Table	Bois
155430/3	R+1 - Circulation	Carrelage
155430/4	R+1 - Classe	Dalle de sol
155430/5	R+1 - Sanitaires	Carrelage
155430/6	R+1 - Palier	Carrelage
155430/7	R+3 - Classe	Dalle de sol
155430/8	R+3 - Sanitaires	Carrelage
155430/9	R+3 - Classe	Dalle de sol
155430/10	R+3 - Classe	Dalle de sol
155430/11	R+3 - Classe	Dalle de sol
155430/12	R+3 - Classe	Dalle de sol
155430/13	R+3 - Sanitaires	Dalle de sol
155430/14	R+4 - Classe	Dalle de sol
155430/15	R+4 - Classe	Dalle de sol
155430/16	R+4 - Classe	Dalle de sol
155430/17	R+3 - Bibliothèque	Linoleum
155430/18	R+3 - Bibliothèque - Canapé vert	Tissu simili cuir
155430/19	R+3 - Salle	Carrelage
155430/20	R+3 - Planetorium	Dalle de sol
155430/21	R+3 - Palier	Carrelage
155430/22	R+3 - Palier	Da
155430/23	R+2 - Classe	Dalle de sol
155430/24	R+2 - Classe	Dalle de sol
155430/25	R+2 - Classe	Dalle de sol
155430/26	R+2 - Sanitaires	Carrelage
155430/27	R+2 - Palier	Carrelage
155430/28	R+2 - Classe	Dalle de sol

Numéro échantillon	Local	Support
155430/29	R+2 - Bureau du médecin scolaire	Carrelage
155430/30	R+2 - Classe	Dalle de sol
155430/31	R+2 - Classe - table	Bois
155430/32	R+2 - Classe	Dalle de sol
155430/33	R+2 - Classe rased - table	Bois
155430/34	R+2 - Centre de loisirs	Dalle de sol
155430/35	R+2 - Volée d'escalier	Carrelage
155430/36	R+1 - Classe	Linoleum
155430/37	R+1 - Classe	Linoleum
155430/38	R+1 - Salle des maîtres	Dalle de sol
155430/39	R+1 - Classe	Dalle de sol
155430/40	R+1 - Classe	Dalle de sol
155430/41	R+1 - Classe	Dalle de sol
155430/42	RDC - Préau élémentaire	Linoleum
155430/43	RDC - Sanitaires élémentaire	Carrelage
155430/44	RDC - Cour élémentaire	Enrobé
155430/45	RDC - terrains sport élémentaire	Enrobé
155430/46	RDC - Cour Maternelle	Revêtement amortissant
155430/47	RDC - Cour Maternelle jeux	Bois
155430/48	RDC - Préau maternelle	Linoleum
155430/49	RDC - Préau maternelle	Tapis motricité
155430/50	RDC - Sanitaires maternelle	Carrelage
155430/51	RDC - Hall d'entrée élémentaire	Carrelage
155430/52	RDC - Hall d'entrée maternelle	Carrelage
155430/53	R-1 - Réfectoire élémentaire	Carrelage
155430/54	R-1 - Réfectoire Maternelle	Carrelage
155430/55	R-1 - Réfectoire Maternelle - table	Bois

Annexe : Photos



R+1 - Classe




R+1 - Classe - Table



R+1 - Circulation




R+1 - Classe



R+1 - Palier



R+3 - Classe




R+3 - Sanitaires




R+3 - Classe



R+3 - Sanitaires



R+4 - Classe



R+4 - Classe




R+4 - Classe



R+3 - Bibliothèque - Canapé vert



R+3 - Planetorium




R+3 - Palier



R+2 - Classe



R+2 - Palier




R+2 - Classe



R+2 - Bureau du médecin scolaire




R+2 - Classe - table




R+2 - Classe




R+2 - Classe raised - table




R+2 - Centre de loisirs



R+1 - Classe




RDC - Sanitaires élémentaire



RDC - Préau élémentaire



RDC - Cour élémentaire



RDC - Cour Maternelle jeux




RDC - Cour Maternelle




RDC - Préau maternelle



RDC - Préau maternelle



RDC - Sanitaires maternelle



R-1 - Réfectoire élémentaire



R-1 - Réfectoire Maternelle



RDC - Hall d'entrée élémentaire



RDC - Hall d'entrée maternelle