

Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé Sous-Direction de la Santé

#### Service Parisien de Santé Environnementale

#### **AFFAIRE N° 2019 0507**

LIEU ETUDIE: École maternelle - 39 rue Saint André des Arts 75006 Paris

INTERVENTION DU: 04 septembre 2019 (3ème intervention)

RAPPORT DU: 04 septembre 2019

Prélèvements et analyses du plomb acido-soluble dans les poussières au sol à l'intérieur et l'extérieur



# Informations relevées lors de l'intervention :

Cette 3<sup>ème</sup> intervention porte sur les lieux de prélèvements où des niveaux supérieurs à 70 µg/m² avaient été relevés lors de l'intervention précédente.

### PRELEVEMENTS ET RESULTATS D'ANALYSE

La méthodologie de mesure du plomb dans les poussières au sol est réalisée selon la norme NF X 46-032. Le prélèvement des poussières est effectué à l'aide de lingettes, suivi par l'analyse qui comprend une phase d'extraction du plomb acido-soluble suivie par le dosage par spectrométrie d'absorption atomique. Les résultats d'analyse sont exprimées en microgrammes par mètre carré (µg/m2) de surface.

Nom de l'opérateur du prélèvement : F. Montagne

Marque et Numéro de lot de la lingette : Prodene Aseptil 081 B221 exp 02/2020

Surface du gabarit : (0.40 x 0.25) m²

Date de prélèvement des échantillons : 04 septembre 2019

Date de l'analyse des échantillons : 04 septembre 2019

Un échantillon témoin a été effectué : Témoin < 50 µg/m²

## Tableau 1 : résultat d'analyse d'un prélèvement à <u>l'intérieur des locaux</u>

Référence de l'échantillon	Lieu et localisation du prélèvement dans la pièce	Nature des parements	Propreté visuelle de la surface	Concentration surfacique en plomb acido- soluble (µg/m²)	Observations
<b>P9</b> 190507/190904/003	<b>Rez-de-chaussée</b> Préau Centre	Linoléum	Propre ,	< 50	

Tableau 2 : résultats d'analyses des prélèvements à <u>l'extérieur</u>

Référence de l'échantillon	Lieu et localisation du prélèvement	Nature des parements	Propreté visuelle de la surface	Concentration surfacique en plomb acido- soluble (µg/m²)	Observations
<b>P15</b> 190507/190904/004	<b>Rez-de-chaussée</b> Cour Entourage des arbres	Caoutchouc	Propre	768	
<b>P16</b> 190507/190904/005	<b>Rez-de-chaussée</b> Cour Centre	Bitume	Propre	785	

Plan détaillé masqué afin de préserver la confidentialité des accès aux bâtiments.

#### conclusion

En conclusion, 3 prélèvements ont été réalisés sur site le 04 septembre 2019.

À l'intérieur de l'école, un prélèvement (**P9**) correspondant au préau présente une concentration surfacique en plomb inférieure à 70 µg/m².

Les concentrations surfaciques en plomb des deux prélèvements (**P15**) et (**P16**) de poussières relevées dans la cour sont respectivement 768  $\mu$ g/m² sur le caoutchouc et 785  $\mu$ g/m² sur le bitume.

Nom et signature du technicien		Nom et signature de l'ingénieur		
s. Rousseau	Rom	s. domsic	Valle	