




Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

Détermination de la concentration en plomb dans les poussières



Référence du dossier : 156390-POU-ind0
Adresse du site : 250 bis rue Saint-Jacques
75005 PARIS
Ecole élémentaire



SOMMAIRE

Contexte	2
Conclusion	2
Résultat	3
Assurance	5

DEMANDEUR

Raison sociale : Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé
Nom : M. Didier MORAND
Adresse : 94-96 Quai de la Rapée - 75012 PARIS

COMMANDE VISITE

Commande : n/c
Date de la commande : n/c
Date de la visite : 27/09/2019
Accompagnateur : aucun

DESCRIPTION

La société EXPERTAM a été sollicitée pour procéder aux mesures du plomb dans les poussières selon les modalités de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L.1334-2 du Code de la Santé Publique. Méthodologie des prélèvements selon la norme NF X46-032.

PRÉLEVEUR

Priscilla RAULT

LABORATOIRE

NANO LABO
Parc Médicis 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
administratif@nano-labo.com

CONCLUSION

A la demande de la société Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé, une visite a été réalisée le 27/09/2019 au 250 bis rue Saint-Jacques - 75005 PARIS, 45 prélèvements ont été réalisés.

L'analyse des 45 prélèvements de poussière n'a pas révélé de concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1000 µg/m².

Fait à VELIZY, le 02/10/2019

Par Priscilla RAULT
Certification n° 1209

Vérifié par Solenn MORVAN
Société Expertam



Méthodologie de prélèvement

Le prélèvement de poussière au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb (suivant l'article 4 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, en application de l'article R1334-8 du code de la santé publique). Il est rappelé que les mesures de la concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol doivent être réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de travaux. Dans le cadre de la présente mission, les locaux et le nombre de prélèvements ont été définis par le commanditaire.

Méthodologie d'analyse

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide et action mécanique (suivant l'article 5 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb).

Concentration en plomb dans les poussières

Par mesure de précaution, le(s) résultat(s) retenu(s) de la concentration surfacique, exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$ dans le tableau ci-dessous, prennent en compte l'incertitude la plus haute.

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
Témoins	156390/0	-	0.3 ($\mu\text{g}/\text{L}$)		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Réfectoire - Sol	156390/1	Linoléum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Réfectoire - Muret	156390/2	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - WC - Sol	156390/3	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Couloir - Sol	156390/4	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Classe CM1A - Sol	156390/5	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Classe CM2A - Sol	156390/6	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - Classe CM2B - Sol	156390/7	Parquet	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+4 - WC - Sol	156390/8	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - WC - Sol	156390/9	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
Palier R+3 - Sol	156390/10	Parquet	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe CM1B - Sol	156390/11	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe CE2B - Sol	156390/12	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Classe CE2A - Sol	156390/13	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - Couloir - Sol	156390/14	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+3 - WC - Sol	156390/15	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Salle musique - Sol	156390/16	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - WC - Sol	156390/17	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe CE1A - Sol	156390/18	Parquet	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe CPA - Sol	156390/19	Parquet	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe CPB - Sol	156390/20	Parquet	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe CPB - Fauteuil	156390/21	Plastique	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Couloir - Sol	156390/22	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+2 - Salle arts - Sol	156390/23	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe CE1B - Sol	156390/24	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Classe CE1B - Etagère	156390/25	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Préau - Assise	156390/26	Tissu	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Préau - Sol	156390/27	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Sanitaires garçons - Sol	156390/28	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Sanitaires garçons - Sol	156390/29	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Circulation - Sol	156390/30	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - WC PMR - Sol	156390/31	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Bibliothèque - Sol	156390/32	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Bibliothèque - Etagère	156390/33	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Bibliothèque - Fauteuil	156390/34	Plastique	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Bibliothèque - Sol mezzanine	156390/35	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
Palier R+1 vers bibliothèque - Sol	156390/36	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
Palier RDC vers sous-sol	156390/37	Tomette	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
Sous-sol - Salle polyvalente - Sol	156390/38	Linol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Cour - Seuil de porte	156390/39	Pierre	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Cour - Rebord de parterre	156390/40	Brique	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Cour - Sol marelle	156390/41	Bitume	<7.5		x	Analyse en laboratoire	

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
RDC - Sanitaires cabinet médical - Sol	156390/42	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Cabinet médical - Sol	156390/43	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Accueil cabinet médical - Sol	156390/44	Dalle de sol	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Courette devant cabinet médical	156390/45	Pierre	<7.5		x	Analyse en laboratoire	



ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

La Mutuelle du Mans Assurances IARD / MMA IARD S.A atteste que

La SARL EXPERTAM
6 RUE DES FRERES CAUDRON
78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 120 146 701, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités de :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux, avant démolition)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante :(Vente, DAPP, DTA, avant travaux, avant démolition, examen visuel),
- Etat des Risques et pollution (ERP)
- Etats Parasitaires (Termites et autres insectes xylophages)
- Etat des installations de Gaz Naturel
- Mesures Loi Carrez, Mesurage Loi Boutin
- DTI Loi SRU
- Conformité des réseaux d'eau usée (assainissement non collectif)
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau)
- Etat relatif à la présence et concentration de légionnelles
- Thermographie infrarouge
- Etat de l'installation intérieure d'électricité.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Test de perméabilité à l'air (Infiltrométrie)

→ Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3.000.000 euros par sinistre et 3 000 000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Fait à BORDEAUX, le 10 décembre 2018

L'assureur, par délégation, l'Agent Général



DUTREIL | FAUCHER Assurances

Siège social : 7, place des Quinconces CS 31348 - 33080 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 32 08 00 - Fax : 05 56 52 08 09 - dutreilfaucher.assurances@mma.fr

QUINCONCES | BASTIDE | BOUSCAT

SARL au capital de 248 000 € - RCS 325 354 850 - n°Orias : 07010479 - www.orient.fr - Agence Générale MMA

Annexe : PV d'analyse

RAPPORT D'ESSAI N° R 1905032

Dosage du plomb acido-soluble dans les poussières au sol prélevées sur lingette

NF X 46-032, NF EN ISO 11885

Informations client

Nom client	EXPERTAM	A l'attention de	Mme RAULT
Adresse client	6 rue des Frères Caudron		
CP	Ville	78140 VELIZY VILLACOUBLAY	
		156390	Nb d'échantillon 45
Dossier/ Chantier client	250 bis rue Saint Jacques	Date de prélèvement	27/09/2019
	75005 PARIS		

Informations laboratoire

Affaire N°	A1905032	Fresnes, le	01/10/2019
		Date de réception	27/09/2019
		Date de fin d'analyse	30/09/2019
		Nom de l'analyste	S. LAPARRA
		Vol. ajout HCL 0,15N	0,025 L

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée	Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1940752	156390/1	R+1 - Réfectoire - Sol - Linoléum	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1940753	156390/2	R+1 - Réfectoire - Muret - Bois	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1940754	156390/3	R+4 - WC - Sol - Carrelage	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1940755	156390/4	R+4 - Couloir - Sol - Dalle de sol	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1940756	156390/5	R+4 - Classe CM1A - Sol - Dalle de sol	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1940757	156390/6	R+4 - Classe CM2A - Sol - Dalle de sol	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						
E1940758	156390/7	R+4 - Classe CM2B - Sol - Parquet	0,1 m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :						

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

RAPPORT D'ESSAI N° R 1905032

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1940759	156390/8	<i>R+4 - WC - Sol - Carrelage</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940760	156390/9	<i>R+3 - WC - Sol - Carrelage</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940761	156390/10	<i>Palier R+3 - Sol - Parquet</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940762	156390/11	<i>R+3 - Classe CM1B - Sol - Dalle de sol</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940763	156390/12	<i>R+3 - Classe CE2B - Sol - Dalle de sol</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940764	156390/13	<i>R+3 - Classe CE2A - Sol - Dalle de sol</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940765	156390/14	<i>R+3 - Couloir - Sol - Dalle de sol</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940766	156390/15	<i>R+3 - WC - Sol - Carrelage</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940767	156390/16	<i>R+2 - Salle musique - Sol - Linoleum</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940768	156390/17	<i>R+1 - WC - Sol - Carrelage</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940769	156390/18	<i>R+1 - Classe CE1A - Sol - Parquet</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940770	156390/19	<i>R+1 - Classe CPA - Sol - Parquet</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940771	156390/20	<i>R+1 - Classe CPB - Sol - Parquet</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940772	156390/21	<i>R+1 - Classe CPB - Fauteuil - Plastique</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940773	156390/22	<i>R+1 - Couloir - Sol - Dalle de sol</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940774	156390/23	<i>R+2 - Salle arts - Sol - Linoleum</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1940775	156390/24	R+1 - Classe CE1B - Sol - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940776	156390/25	R+1 - Classe CE1B - Etagère - Bois	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940777	156390/26	RDC - Préau - Assise - Tissu	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940778	156390/27	RDC - Préau - Sol - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940779	156390/28	RDC - Sanitaires garçons - Sol - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940780	156390/29	RDC - Sanitaires garçons - Sol - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940781	156390/30	RDC - Circulation - Sol - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940782	156390/31	RDC - WC PMR - Sol - Carrelage	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940783	156390/32	R+1 - Bibliothèque - Sol - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940784	156390/33	R+1 - Bibliothèque - Etagère - Bois	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							
E1940785	156390/34	R+1 - Bibliothèque - Fauteuil - Plastique	0,1	m^2	20%	< 0,75 $\pm$ -	< 7,5 $\pm$ -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1940786	156390/35	R+1 - Bibliothèque - Sol mezzanine - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940787	156390/36	Palier R+1 vers bibliothèque - Sol - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940788	156390/37	Palier RDC vers sous-sol - Tomette	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940789	156390/38	Sous-sol - Salle polyvalente - Sol - Linol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940790	156390/39	RDC - Cour - Seuil de porte - Pierre	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940791	156390/40	RDC - Cour - Rebord de parterre - Brique	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940792	156390/41	RDC - Cour - Sol marelle - Bitume	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940793	156390/42	RDC - Sanitaires cabinet médical - Sol - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940794	156390/43	RDC - Cabinet médical - Sol - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							
E1940795	156390/44	RDC - Accueil cabinet médical - Sol - Dalle de sol	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1940796	156390/45	<i>RDC - Courette devant cabinet médical - Pierre</i>	0,1	m^2	20%	< 0,75 ± -	< 7,5 ± -
Remarque : Témoin : 0,3 $\mu\text{g}/\text{l}$							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.



Validation Technique

A. FEUILLET



Validation Qualité

en suppléance

S. LAPARRA



La totalité de l'échantillon est utilisée pour l'analyse.

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les validations technique et qualité engagent la responsabilité du laboratoire.

Annexe : Schéma

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Plan détaillé masqué afin de préserver
la confidentialité des accès aux bâtiments.

Annexe : Fiche de prélèvements



EXPERTAM

Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

NANO LABO
Parc Médicis
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

VELIZY, le 27/09/2019

DOSSIER EXPERTAM N°156390
PRELEVEUR : Priscilla RAULT
Adresse mail : p.rault@expertam.fr

FICHE DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS - PLOMB DANS LES POUSSIÈRES

Date de prélèvement : 27/09/2019
Nombre d'échantillons : 46
Repérage des échantillons : De 156390/0 à 156390/45


Informations complémentaires

Surface du gabarit : 0,1 m²
N° lot lingette : ACTC-1685 7090852
Périmètre d'intervention : Parties communes - Ecole élémentaire
Adresse site : 250 bis rue Saint-Jacques - 75005 PARIS


Numéro échantillon	Local	Support
156390/0	Témoin	-
156390/1	R+1 - Réfectoire - Sol	Linoléum
156390/2	R+1 - Réfectoire - Muret	Bois
156390/3	R+4 - WC - Sol	Carrelage
156390/4	R+4 - Couloir - Sol	Dalle de sol
156390/5	R+4 - Classe CM1A - Sol	Dalle de sol
156390/6	R+4 - Classe CM2A - Sol	Dalle de sol
156390/7	R+4 - Classe CM2B - Sol	Parquet
156390/8	R+4 - WC - Sol	Carrelage
156390/9	R+3 - WC - Sol	Carrelage
156390/10	Palier R+3 - Sol	Parquet
156390/11	R+3 - Classe CM1B - Sol	Dalle de sol
156390/12	R+3 - Classe CE2B - Sol	Dalle de sol
156390/13	R+3 - Classe CE2A - Sol	Dalle de sol
156390/14	R+3 - Couloir - Sol	Dalle de sol
156390/15	R+3 - WC - Sol	Carrelage
156390/16	R+2 - Salle musique - Sol	Linoleum
156390/17	R+1 - WC - Sol	Carrelage
156390/18	R+1 - Classe CE1A - Sol	Parquet
156390/19	R+1 - Classe CPA - Sol	Parquet
156390/20	R+1 - Classe CPB - Sol	Parquet
156390/21	R+1 - Classe CPB - Fauteuil	Plastique
156390/22	R+1 - Couloir - Sol	Dalle de sol
156390/23	R+2 - Salle arts - Sol	Linoleum
156390/24	R+1 - Classe CE1B - Sol	Dalle de sol
156390/25	R+1 - Classe CE1B - Etagère	Bois
156390/26	RDC - Préau - Assise	Tissu
156390/27	RDC - Préau - Sol	Carrelage
156390/28	RDC - Sanitaires garçons - Sol	Carrelage

Numéro échantillon	Local	Support
156390/29	RDC - Sanitaires garçons - Sol	Carrelage
156390/30	RDC - Circulation - Sol	Carrelage
156390/31	RDC - WC PMR - Sol	Carrelage
156390/32	R+1 - Bibliothèque - Sol	Dalle de sol
156390/33	R+1 - Bibliothèque - Etagère	Bois
156390/34	R+1 - Bibliothèque - Fauteuil	Plastique
156390/35	R+1 - Bibliothèque - Sol mezzanine	Linoleum
156390/36	Palier R+1 vers bibliothèque - Sol	Dalle de sol
156390/37	Palier RDC vers sous-sol	Tomette
156390/38	Sous-sol - Salle polyvalente - Sol	Linol
156390/39	RDC - Cour - Seuil de porte	Pierre
156390/40	RDC - Cour - Rebord de parterre	Brique
156390/41	RDC - Cour - Sol marelle	Bitume
156390/42	RDC - Sanitaires cabinet médical - Sol	Dalle de sol
156390/43	RDC - Cabinet médical - Sol	Dalle de sol
156390/44	RDC - Accueil cabinet médical - Sol	Dalle de sol
156390/45	RDC - Courette devant cabinet médical	Pierre


Annexe : Photos




156390/01



156390/02



156390/03




156390/04




156390/05




156390/06




156390/07




156390/08



156390/09




156390/10



156390/11




156390/12



156390/13




156390/14




156390/15




156390/16



156390/17



156390/18




156390/19



156390/20



156390/21




156390/22



156390/23



156390/24




156390/25



156390/26



156390/27




156390/28




156390/29



156390/31



156390/32




156390/33



156390/34




156390/35



156390/36



156390/37




156390/38




156390/39



156390/40



156390/41



156390/42



156390/43



156390/44