




Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

Détermination de la concentration en plomb dans les poussières



Référence du dossier : 156764-POU-ind0
Adresse du site : 5/7 rue Georges Desplas
75005 PARIS
Halte-garderie municipale Georges Desplas





SOMMAIRE

Contexte 2
Conclusion 2
Résultat 3
Assurance 4

DEMANDEUR

Raison sociale : Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé
Nom : M. Didier MORAND
Adresse : 94-96 Quai de la Rapée - 75012 PARIS

COMMANDE VISITE

Commande : n/c
Date de la commande : n/c
Date de la visite : 08/10/2019
Accompagnateur : aucun

DESCRIPTION

La société EXPERTAM a été sollicitée pour procéder aux mesures du plomb dans les poussières selon les modalités de l'arrêté du 12 mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L.1334-2 du Code de la Santé Publique. Méthodologie des prélèvements selon la norme NF X46-032.

PRÉLEVEUR

Mikaël LEGOFFE

LABORATOIRE

NANO LABO
Parc Médicis 28 Avenue des Pépinières 94260 FRESNES
administratif@nano-labo.com

CONCLUSION

A la demande de la Mairie de Paris Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé, une visite a été réalisée le 08/10/2019 au 5/7 rue Georges Desplas - 75005 PARIS, 14 prélèvements ont été réalisés.

L'analyse des 14 prélèvements de poussière n'a pas révélé de concentration en plomb supérieure au seuil réglementaire de 1000 µg/m².

Fait à VELIZY, le 13/10/2019

Par Mikaël LEGOFFE
Certification n° 923

Vérfié par Solenn MORVAN
Société Expertam



Méthodologie de prélèvement

Le prélèvement de poussière au sol est effectué par essuyage d'une surface d'un dixième de mètre carré à l'aide d'une lingette humidifiée ne contenant ni détergent ni plomb (suivant l'article 4 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, en application de l'article R1334-8 du code de la santé publique). Il est rappelé que les mesures de la concentration en plomb dans les poussières présentes sur le sol doivent être réalisées dans chacun des locaux ayant fait l'objet de travaux. Dans le cadre de la présente mission, les locaux et le nombre de prélèvements ont été définis par le commanditaire.

Méthodologie d'analyse

Le plomb des poussières est dosé après extraction acide et action mécanique (suivant l'article 5 de l'arrêté du 12 Mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb).

Concentration en plomb dans les poussières

Par mesure de précaution, le(s) résultat(s) retenu(s) de la concentration surfacique, exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$ dans le tableau ci-dessous, prennent en compte l'incertitude la plus haute.

Pièce	N° Prélèvement	Support	Résultat analyse ($\mu\text{g}/\text{m}^2$)	Résultat		Observation	Remarques
				Pos.	Nég.		
Témoïn	156764/0	-	19.5 ($\mu\text{g}/\text{L}$)		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Hall - Sol	156764/1	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Local voitures enfants - Sol	156764/2	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Salle enfants - Sol	156764/3	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Salle enfants - Tapis	156764/4	Simili cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Dortoir salle enfants - Sol	156764/5	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC - Salle enfants - Tapis de change	156764/6	Simili cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
RDC à R+1 - Volée d'escalier - Sol	156764/7	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Salle de Jeux - Sol	156764/8	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Salle de Jeux - Table	156764/9	Bois	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Biberonerie - Sol	156764/10	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Salle de Jeux - Sol	156764/11	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Sanitaires - Sol	156764/12	Carrelage	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Salle de Jeux - Banquette	156764/13	Simili cuir	<7.5		x	Analyse en laboratoire	
R+1 - Palier - Sol	156764/14	Linoleum	<7.5		x	Analyse en laboratoire	



**ATTESTATION D'ASSURANCE
RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE**

La Mutuelle du Mans Assurances IARD / MMA IARD S.A atteste que

La SARL EXPERTAM
6 RUE DES FRERES CAUDRON
78 140 VELIZY VILLACOUBLAY

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 120 146 701, garantissant sa responsabilité civile professionnelle, pour ses activités de :

- Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux, avant démolition)
- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante :(Vente, DAPP, DTA, avant travaux, avant démolition, examen visuel).
- Etat des Risques et pollution (ERP)
- Etats Parasitaires (Termites et autres insectes xylophages)
- Etat des installations de Gaz Naturel
- Mesures Loi Carrez, Mesurage Loi Boutin
- DTI Loi SRU
- Conformité des réseaux d'eau usée (assainissement non collectif)
- Détermination des millièmes en vue d'une copropriété
- Conformité des installations d'eau de consommation (plomb dans l'eau)
- Etat relatif à la présence et concentration de légionnelles
- Thermographie infrarouge
- Etat de l'installation intérieure d'électricité.
- Diagnostic de performance énergétique (DPE)
- Test de perméabilité à l'air (Infiltrométrie)

→ Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3.000.000 euros par sinistre et 3 000 000 euros pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Fait à BORDEAUX, le 10 décembre 2018

L'assureur, par délégation, l'Agent Général



DUTREIL | FAUCHER Assurances

Siège social : 7, place des Quinconces CS 31348 - 33080 Bordeaux cedex
Tél. : 05 56 32 08 00 - Fax : 05 56 52 08 09 - dutreilfaucher.assurances@mma.fr

QUINCONCES | BASTIDE | BOUSCAT

SARL au capital de 248 000 € - RCS 325 354 850 - n°Orias : 07010479 - www.orias.fr - Agence Générale MMA

Annexe : PV d'analyse

Dosage du plomb acido-soluble dans les poussières au sol prélevées sur lingette

NF X 46-032, NF EN ISO 11885

Informations client

Nom client	EXPERTAM	A l'attention de	M. LEGOFFE
Adresse client	6 rue des Frères Caudron		
CP	Ville	78140 VELIZY VILLACOUBLAY	
		156764	Nb d'échantillon 14
Dossier/ Chantier client	5-7 rue Georges Desplas	Date de prélèvement	09/10/2019
	75005 PARIS		

Informations laboratoire

Affaire N°	A1905282	Fresnes, le	11/10/2019
		Date de réception	09/10/2019
		Date de fin d'analyse	10/10/2019
		Nom de l'analyste	N. GANASERAMPILLAI
		Vol. ajout HCL 0,15N	0,025 L

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration $\mu\text{g}/\text{L}$
Témoin	156764/0	Témoin	-	m^2	20%	< 0,75 \pm -	19,5 \pm 4

Remarque : Résultat inférieur à la limite de quantification de la méthode du laboratoire fixée à 30 $\mu\text{g}/\text{l}$ - conforme

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1943089	156764/1	RDC - Hall - Sol - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 \pm -	< 7,5 \pm -

Remarque :

E1943090	156764/2	RDC - Local voitures enfants - Sol - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 \pm -	< 7,5 \pm -
----------	----------	---	-----	--------------	-----	----------------	---------------

Remarque :

E1943091	156764/3	RDC - Salle enfants - Sol - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 \pm -	< 7,5 \pm -
----------	----------	--------------------------------------	-----	--------------	-----	----------------	---------------

Remarque :

E1943092	156764/4	RDC - Salle enfants - Tapis - Simili cuir	0,1	m^2	20%	< 0,75 \pm -	< 7,5 \pm -
----------	----------	---	-----	--------------	-----	----------------	---------------

Remarque :

E1943093	156764/5	RDC - Dortoir salle enfants - Sol - Linoleum	0,1	m^2	20%	< 0,75 \pm -	< 7,5 \pm -
----------	----------	--	-----	--------------	-----	----------------	---------------

Remarque :

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

Les données transmises par le client et le résultat de la concentration surfacique exprimée en $\mu\text{g}/\text{m}^2$, identifiés en italique dans le présent rapport, ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac du laboratoire.

RESULTATS

Ech labo N°	Ech client N°	Description client	Surface essuyée		Incertitude	Masse de plomb sur lingette μg	Concentration Surfacique $\mu\text{g}/\text{m}^2$
E1943094	156764/6	RDC - Salle enfants - Tapis de change - Simili cuir	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943095	156764/7	RDC à R+1 - Volée d'escalier - Sol - Linoleum	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943096	156764/8	R+1 - Salle de Jeux - Sol - Linoleum	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943097	156764/9	R+1 - Salle de Jeux - Table - Bois	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943098	156764/10	R+1 - Biberonnerie - Sol - Linoleum	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943099	156764/11	R+1 - Salle de Jeux - Sol - Linoleum	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943100	156764/12	R+1 - Sanitaires - Sol - Carrelage	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943101	156764/13	R+1 - Salle de Jeux - Banquette - Simili cuir	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							
E1943102	156764/14	R+1 - Palier - Sol - Linoleum	0,1	<i>m²</i>	20%	< 0,75 ± -	<i>< 7,5</i> ± -
Remarque :							

Les échantillons porteurs de l'identification ** ne sont pas couverts par l'accréditation Cofrac

La limite de quantification de la méthode est de 0,75 μg de plomb acido-soluble sur lingette. L'incertitude est de 20%.

La totalité de l'échantillon est utilisée pour l'analyse.

Le présent rapport ne concerne que les échantillons cités ci-dessus.

Le laboratoire ne pourra être tenu pour responsable de l'échantillonnage qu'il ne réalise pas. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Seule la version électronique du rapport portant les validations technique et qualité engagent la responsabilité du laboratoire.

Annexe : Schéma

Annexe : Fiche de prélèvements



EXPERTAM

Tél : 01 34 65 70 80
Fax : 01 61 12 91 63
<http://www.expertam.fr>

NANO LABO
Parc Médicis
28 Avenue des Pépinières
94260 FRESNES

VELIZY, le 09/10/2019

DOSSIER EXPERTAM N°156764
PRELEVEUR : Mikaël LEGOFFE
Adresse mail : m.legoffe@expertam.fr

FICHE DE PRÉLÈVEMENT DES ÉCHANTILLONS - PLOMB DANS LES POUSSIÈRES

Date de prélèvement : 08/10/2019
Nombre d'échantillons : 15
Repérage des échantillons : De 156764/0 à 156764/14

Informations complémentaires


Surface du gabarit : 0,1 m² **Périmètre d'intervention :** Parties communes - Halte-garderie municipale Georges Desplas
N° lot lingette : ACTC-2653/5041036 **Adresse site :** 5/7 rue Georges Desplas - 75005 PARIS

Numéro échantillon	Local	Support
156764/0	Témoin	-
156764/1	RDC - Hall - Sol	Linoleum
156764/2	RDC - Local voitures enfants - Sol	Linoleum
156764/3	RDC - Salle enfants - Sol	Linoleum
156764/4	RDC - Salle enfants - Tapis	Simili cuir
156764/5	RDC - Dortoir salle enfants - Sol	Linoleum
156764/6	RDC - Salle enfants - Tapis de change	Simili cuir
156764/7	RDC à R+1 - Volée d'escalier - Sol	Linoleum
156764/8	R+1 - Salle de Jeux - Sol	Linoleum
156764/9	R+1 - Salle de Jeux - Table	Bois
156764/10	R+1 - Biberonerie - Sol	Linoleum
156764/11	R+1 - Salle de Jeux - Sol	Linoleum
156764/12	R+1 - Sanitaires - Sol	Carrelage
156764/13	R+1 - Salle de Jeux - Banquette	Simili cuir
156764/14	R+1 - Palier - Sol	Linoleum

Annexe : Photos




1 - RDC - Hall - Sol




2 - RDC - Local voitures enfants - Sol



3 - RDC - Salle enfants - Sol



4 - RDC - Salle enfants - Tapis



5 - RDC - Dortoir salle enfants - Sol



6 - RDC - Salle enfants - Tapis de change



7 - RDC à R+1 - Volée d'escalier - Sol




8 - R+1 - Salle de Jeux - Sol



9 - R+1 - Salle de Jeux - Table



10 - R+1 - Biberonnerie - Sol



11 - R+1 - Salle de Jeux - Sol



12 - R+1 - Sanitaires - Sol



14 - R+1 - Palier - Sol