



Ouvrage Tronçons

Propriétaire privé

-  Canalisation en galerie
-  Canalisation enterrée
-  Petite ligne ou P l à gradin

Réseau régulé

-  Emissaire ou Bassin
-  Collecteur ou Puit
-  Déversoir
-  Petite ligne, P l à gradins et usine
-  Canalisation ou Siphon en galerie
-  Cana ou Siphon enterré

Petite ligne

-  Petite ligne ou P l à gradins
-  Canalisation ou Siphon enterré
-  Canalisation ou Siphon en galerie
-  Bassin

-  Déversoir
-  Collecteur
-  Emissaire
-  Galerie des eaux
-  Local technique manoeuvre / usine
-  Fourreau Fibre optique
-  Fourreau appartenant à la D.S.R.

Fond de Plan

-  Eau
-  Espace vert
-  Emprise bâtie
-  Emprise ferroviaire
-  Chaussée
-  Trottoir, limite de bâti
-  Amorce de parcelle

Amiante :

Résultats de prélèvements réalisés par EDP sur des conduites EP (Eau Potable) ou ENP (EAU Non Potable)

-  Amiante - Oui
-  Amiante - Non
-  Analyse en cours

-  Assainissement
-  AEP Nord
-  AEP Sud
-  Eau non potable
-  N° Postal
-  Circonscription Est
3, 4, 10, 11, 12, 19, et 20^e Ardt
-  Circonscription Sud
5, 6, 7, 13, 14 et 15^e Ardt
-  Circonscription Ouest
1, 2, 8, 9, 16, 17 et 18^e Ardt
-  Insectes (rat, cafard, araignée)

Etablissement :

-  Autorisation de rejet en cours
-  Renouvellement en cours
-  Autre (résillés)

Evenement

-  Appareil de mesure
-  Fuite
-  Incident
-  Permanence des égouts

- ### Rejet
-  Vapeur, eau claire, eau chaude
 -  Autre, graisse, richlore, hydrocarbure, acide, rj chan NC, Eu dans EP

- ### Erreur plan
-  Sur tronçon
 -  Sur ouvrage annexe

- ### Impossibilité de visite
-  Sur tronçon
 -  Sur ouvrage annexe

Dégradation

Critère d'urgence :  Urgent  A contrôler  Nul

| | Ponctuel | | Linéaire |
|--------------------|---|---|--|
| | Sur ouvrage | Sur tronçon | |
| Effondrement |  |  |  |
| Usure, bombement |  |  |  |
| Fissure |  |  |  |
| Décalement |  |  |  |
| Enduit décollé |  |  |  |
| Trou |  |  |  |
| Ensablement | | | |
| Liant |  |  |  |
| Sable, boue |  |  |  |
| Encombrant, torche |  |  |  |
| Graisse, flottant |  |  |  |

Anomalie matériel

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Manquant, à remplacer, non conforme |  |  |
| A remettre en état, à resceller |  |  |
| Problème plan | plan |  |
| A démonter |  |  |

Résultats de prélèvements

-  Amiante - Oui
-  Amiante - Non

Ouvrages

| | |
|--|---------------------------|
| | Sens d'écoulement |
| | Tronçons sans effluent |
| | P.K. (Point Kilométrique) |
| | Document sur BE |
| | Document sur BP |
| | Document sur BR |
| | Document sur Egout |
| | Document sur PS |
| | Document sur RC |
| | Document sur Rue |
| | Document sur Tronçon |
| | Plaque signalétique |

BE (Bouche d'Egout)

| | |
|--|-------------------------------------|
| | Sélective (grille, panier, puisard) |
| | Classique |
| | Inconnue |

BP (Branchement Particulier)

| | |
|--|----------|
| | Inconnu |
| | Ouvert |
| | Fermé |
| | Canalisé |

Puit

| | |
|--|-----------|
| | Inconnu |
| | Classique |
| | Latéral |
| | Axial |

Refuge

| | |
|--|---------|
| | Inconnu |
| | Double |
| | Simple |

Extrémité

| | |
|--|--------------------|
| | Cote sol ou radier |
| | Noeud |

BR (Branchement de Regard)

| | | | |
|--|-----------|--|---------|
| | Inconnu | | Latéral |
| | Classique | | Axial |

RC/SRC (Réservoir de Chasse/Réservoir de Chasse Sécurisé)

| | | | |
|-------------------|--|--|-------------|
| En Service | | | Inconnu |
| Fonctionne | | | Manuelle |
| Ne fonctionne pas | | | Automatique |
| Condamné | | | |
| Fonctionne | | | |
| Ne fonctionne pas | | | |
| Inconnu | | | |
| Fonctionne | | | |
| Ne fonctionne pas | | | |

Ouvrage DGF: SGL (Station Gestion Locales)

| | |
|--|-------|
| | Vanne |
|--|-------|

Ouvrage temporaire

| | |
|--|---------|
| | Barrage |
| | Boisage |
| | Busage |

Occupation

| | |
|--|--|
| | Occupant de la galerie technique |
| | linéaire (détail de l'encombrement du tronçon) |
| | Ponctuelle (adduction des BR et des BP) |

Interventions

| | |
|--|------------------|
| | Temporisation RC |
| | Consignation |
| | Collecte |

Curage

| | |
|--|---------------------------------|
| | Intervention à venir |
| | Intervention en cours |
| | Intervention sur ouvrage annexe |

Travaux

| | |
|--|---------------------------------|
| | Intervention à venir |
| | Intervention en cours |
| | Intervention sur ouvrage annexe |

Mesures

| | |
|--|---------------------------------|
| | Intervention à venir |
| | Intervention en cours |
| | Intervention sur ouvrage annexe |

Maintenance

| | |
|--|---------------------------------|
| | Intervention à venir |
| | Intervention en cours |
| | Intervention sur ouvrage annexe |

Galerie technique

| | |
|--|---------------------------------|
| | Intervention à venir |
| | Intervention en cours |
| | Intervention sur ouvrage annexe |

Galerie technique

| | |
|--|-------------------------|
| | Vanne Clim espace |
| | Vidange clim espace |
| | Purge Clim espace |
| | Egout |
| | Enterré |
| | Branchement particulier |
| | Privé |
| | Autre |

Câbles privés

| | |
|--|------------------------|
| | Câble télécoms privé |
| | Câble électrique privé |
| | Câble hors redevance |
| | Inconnu |

Conduite eau de Paris

| | |
|--|---------------------------------|
| | Eau potable |
| | Eau non potable |
| | Autres |
| | Branchement abonné eau de Paris |

Canalisations privées

| | |
|--|------------------------|
| | Réseau d'air comprimé |
| | Réseau urbain de froid |
| | Canalisation privée |
| | Inconnu |

Appareil hydraulique eau de Paris

| | |
|--|---------------------------|
| | Autres hydrants |
| | Remplissage tonne |
| | Bouche marché |
| | Bouche arrosage |
| | Bouche lavage |
| | Point prélèvement |
| | Fontaine / Borne fontaine |
| | Fontaine Wallace |

Décharge eau de Paris

| | |
|--|------------------|
| | Vidange décharge |
| | Vidange ventouse |
| | Soupape |
| | Autres vidanges |

Vanne eau de Paris

| | |
|--|-----------------|
| | Vanne 1/4 tour |
| | Vanne batardeau |
| | Vanne papillon |
| | Vanne rideau |
| | Autres vannes |
| | Opércule |

Occupants

| | |
|--|------------------------|
| | Level 3 Communications |
| | Neo télécom |
| | Télécite / Naxos |
| | SFR |
| | Buygues télécom |
| | Colt |
| | Noos |
| | Interoute |
| | Global crossing |
| | Verizon |
| | France télécom |
| | Free infrastructure |
| | Completel |
| | Viatel opérations S1 |
| | Sipartech |
| | Gite télécom |
| | FTTH |
| | Exhaures |