COMMUNIQUE D'INFORMATION

28/11/2019 - 17h00 – Paris

Coupure de gaz secteur Rue Chaptal 9ème arrondissement : information des riverains sur la mobilisation des équipes GRDF

Hier soir, vers 22h30, les équipes d'Urgence Sécurité Gaz (0 800 47 33 33) ont reçu plusieurs appels pour manque de gaz dans le 9ème arrondissement.

Les équipes d'intervention de GRDF (Gaz Réseau Distribution France) se sont immédiatement rendues sur place.
La distribution en gaz naturel de 660 clients est temporairement suspendue dans le secteur de la rue Chaptal.

En attendant les réparations et la remise en gaz du réseau, GRDF propose aux clients privés de chauffage par la coupure la remise de convecteurs électriques. Les habitants concernés peuvent se rendre ce jeudi 28 novembre de 18h30 à 20h30 pour retirer leur convecteur au PC opérationnel stationné au niveau du 3 rue Chaptal 75009 Paris

Nous présentons à nos clients nos excuses pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour rétablir l'alimentation de gaz dans les meilleurs délais.

Pour plus d'informations concernant les opérations en cours :

- Le service Info-coupure de GRDF vous donnera en ligne des éléments d'information sur l'avancée des opérations en fonction de votre adresse : https://infocoupure.grdf.fr/
  En communiquant vos coordonnées vous pourrez ainsi recevoir des informations mises à jour par messages mail ou SMS