

	<p style="text-align: center;">Conseil du Quartier République - Saint Ambroise Paris 11^{ème} Commission Cadre de Vie - Propreté</p>
---	---

Visite de quartier ,marche exploratoire du 10 Avril 2018 à 10 h Paris 11e

Secteur Rue Amelot, Rue Oberkampf , boulevard Voltaire ,Passage Saint Sébastien,
Météo : Temps clément ,température 13°

Présents :

Mesdames Brigitte Dubesset-Moreau, Marie Jo Ozenne et Claudine Jaffré-Baron
Françoise Massé, Messieurs Louis Aumont, John Velez, Michel Zug
Représentants de la DPE Messieurs Pierre Vebret et Christian Lorand

Excusés : Monsieur Millot

Secteur Rue Amelot côté République



Au n° 163 rue Amelot Immeuble en état de délabrement et construction sauvage ??
Au n°161 rue Amelot présence de nombreux tags sur la façade de l'immeuble



-Face au 11 bd Voltaire présence de stationnement sauvage de Motos
mauvais écoulement : Bd Voltaire /passage du jeu de boule piste cyclable
Constat suite aux travaux récents de la Chaussée piste cyclable Bd voltaire :
accès difficile voir impossible pour les balayeurs et nettoyeurs



Bd Voltaire Présence de tags borne vélos



au 17n° bd voltaire graffitis présence sur rideau de fer et façade 1er étage



Au n° 1 Passage du Jeu de Boules Au n° 2 Passage du Jeu de Boules
Présence de tags et affichages



au N° 147 rue Amelot Présence de mégots sur la chaussée



Au n° 149 rue Amelot Trottoirs déformés risque de chute



Sur la place au n° 136 rue Amelot grille pied d'arbre désaxée risque de chute



à côté du n°134 rue Amelot présence de tags sur la façade



Au N° 126 rue Amelot (collège) affiches sur le mur



sur trottoir face à l'entrée du collège stationnement d'1 vélo et trottinette sur le trottoir



Au n°122 rue Amelot trottoir déformé risques de chute



Rue Amelot présence de tags



Au N° 122 rue Amelot
Présence d'un carton entre 2 voitures avec l'adresse du propriétaire



Au n°122 Rue Amelot potelet défectueux



Au n°6 rue de Crussol Présence de tags façade



Au N°119 rue Amelot travaux/chantier Présence de graffitis et tags



Face au N°112 Rue Amelot Face au cirque d'hiver
Présence de tags sur tous les bancs publics



Face au petit square du Padeloup Banc public défectueux, planche descellée



Face au n° 106 Amelot Pied d'arbre grille descellée



Face au N° 112 rue Amelot Square Padeloup présence de nombreux pigeons autour de la fontaine , mangeant du pain



Fontaine du square Padeloup problème dans l'écoulement pas de tuyau raccord, l'eau tombe directement sur le sol



face au N° 2 rue Oberkampf dépôt de valises
+sac plastique



au n°5 rue Oberkampf stationnement sauvage d'un vélo , dépôt de cartons ,
sacs plastiques



Au n° 10 rue Oberkampf stationnement sauvage de motos



Au n°13 rue Oberkampf
stationnement d 1 vélo



Cycliste sur le trottoir



tags affichages




Au n 2° rue de Malte
stationnement sauvage de vélos et motos
dépôt sacs plastiques



Bd Voltaire face au N° 11 stationnement sauvage moto



Au 46 Bd Voltaire ,Face au bataclan , pied d'arbre contour non conforme, risque chute
présence de fils électrique - branchement électrique ??



Au n° 54 Bd Voltaire dépôt d'un matelas ,planches, cartons au pied d'un arbre



21,23 passage Saint Sébastien , dépôt de planches (dépôt effectué en notre présence) .Nous avons échangé avec l'auteur du dépôt, échange agressif , l'auteur de très mauvaise foi.. dialogue sans fin .. conflictuel



Au n° 20 passage Saint Sébastien
stationnement de motos sur le trottoir



passage Saint Sébastien reste de nettoyage de graffitis/affichages

constat suite à un nettoyage de graffitis tags et affichages sur le mur, restes des papiers d'affichages en bas su trottoir, travail non effectué correctement -les déchets papier flottant dans la rigole du caniveau



Passage Saint Sébastien

Déchets papier d'affichage sur bouche d'égouts -



Au n°2 passage Saint Sébastien
dépôts de cartons



Près du n° 2 Passage Saint Sébastien sous le porche
dépôt d'une grande vitre glace , de sacs plastiques ,déchets divers



A côté du n° 2 passage Saint Sébastien
Affichages sauvages



face au n°103 rue Amelot dépôt de cagettes



Au n° 3 Rue Saint Sébastien Café l'étincelle respect lutte anti-mégots

Les membres de la commission propreté sécurité du conseil de quartier République Saint Ambroise constatent une amélioration du nettoyage de la voirie sauf concernant le passage Saint Sébastien surtout sous le porche vers le n°2.

Fin de la visite 11h45

Prochaine visite à planifier sur septembre 2018 date et lieu de visite à définir l lors d'une prochaine réunion du conseil de quartier RSA

Pour la Commission

Mesdames Dubesset-Moreau, Ozenne, Jaffré-Baron, Monsieur Aumont
Prises de vues, Mesdames Ozenne , Dubesset -Moreau