



Conseil du Quartier
République - Saint Ambroise
Commission Cadre de Vie - Propreté/sécurité
Mairie du 11^{ème} 75011 Paris

Compte-rendu de la visite de quartier 'marche exploratoire' du Vendredi 10 Mai 2019
Commission cadre de vie propreté sécurité du conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11^{ème}

Visite de quartier 'marche exploratoire' Vendredi 10 Mai 2019 à 10h rendez-vous devant l'église Saint-Ambroise
Secteur : Rue Lacharrière Parmentier; Bd Voltaire -Chemin Vert -Parmentier- Passage Beslay- Pihet- rue Neuve Popincourt - Ternaux - Jacquard -Oberkampff -Folie Méricourt - St Ambroise

Météo : ciel nuancé petits nuages / soleil , léger vent , température 13°

En présence de:

- Monsieur Vebret et de Messieurs Damoret Jean Louis et Dongmo Naoussi Claude service de la DPE,
- Des membres de la Commission cadre de vie Propreté/Sécurité conseil de quartier RSA Mesdames Jaffré-Baron, Massé, Ozenne, Dubesset-Moreau et Messieurs Aumont, De la Soudière et Zug



Face au 40 ave Parmentier présence détritus au pied d'arbre



au 61 Ave Parmentier -Présence trottinettes, poubelle non rentrée, mégots pied d'arbres



Tags sur potelet



Angle 64 Bis rue du chemin Vert /Ave Parmentier présence matériel sanitaire au pied d arbre



Au 17 Bis Ave Parmentier présence de linge sur le trottoir



63,65 rue du chemin vert bac végétalisé réalisé budget participatif afin d'éviter zone urinoir

La pose des jardinières n'empêcheront pas l'épanchement d'urines, au contraire, l'espace entre le mur du 61 et des jardinières donnent l'envie d'uriner en toute pudeur.



68 rue du chemin vert chantier en cours



21Ave Parmentier commerce de motos et forte présence de motos sur le trottoir



Suite 2Ave Parmentier stationnement de motos



Face au 53/61 Ave Parmentier chantier +stationnement de motos



Angle rue Pasteur/Ave Parmentier Présence de déchets divers Chantier suite



41 Ave Parmentier tags sur le côté droit devanture commerce



Face au 58, Ave Parmentier chantier en cours Construction d'immeuble -stationnement d'un vélo pied d'arbre





58 Ave Parmentier tags sur la vitrine



58, Ave Parmentier chantier en cours fils électriques suspendus
+Présence de tags et affichages sauvages



Angle rue Pasteur/Parmentier Stationnement vélo -affichages sauvages



Ave Parmentier crottes de chiens



Ave Parmentier dépôt de métal pied d arbres



Ave Parmentier détritrus pied d'arbre



Ave Parmentier présence matériaux de chantier pied d'arbre



Ave Parmentier stationnement patinettes



Ave Parmentier Poubelles

Ave Parmentier présence de barres métalliques



Rue neuve Popincourt face rue Ternaux présence de Tags façade commerce




71 Rue Oberkampf street art porte d'immeuble tags façade



rue Oberkampf Présence Tags devanture d'une pharmacie



Rue Oberkampf tags et affichages sauvages pharmacie sur distributeur



Rue des Ternaux présence d' 1 bagage attaché





Signalisation non respectée Priorité Piétons rue Pihet



Angle rue Pihet/vers le Passage Beslay stationnement moto tag sur le panneau signalisation



1 rue du marché Popincourt Présence de planches de bois



1 rue Marché Popincourt stationnement moto



Au 2 rue du marché Popincourt stationnement d'1 vélo+ caddy



Rue du marché Popincourt présence de Tags façade et street art rideau de fer



Passage petite voirie présence épanchement d'urines



Passage petite voirie



Tags façade Stationnement vélo



Présence Tags façade



Place ternaux présence mégots pieds d arbres grille non stable à enlever stationnement vélo



54 Rue Oberkampf tags sur porte en bois de la boulangerie et film vitrine échange avec la commerçante



50 rue Oberkampf porte d entrée et gouttière présence de tags



57 rue Oberkampf travaux chantier en cours



46 rue Oberkampf présence de Tags vitrine commerce U



44 rue Oberkampf présence de Tags en mur façade et rideau de fer



42 Rue Oberkampf trottoir déformé autour potelet devant bains-douches



43 rue Oberkampf stationnement d'un scooter




46 rue Oberkampf mur façade et commerce présence tags affichages sauvages



34 Rue Oberkampf mur façade présence de tags et affichages sauvages



Suite mur du 34 rue Oberkampf affichage sauvage



58 rue Folie Méricourt dépôts sauvages



Angle rue Oberkampf/ Bd Richard Lenoir
Chaussée déformée risque dangereux



Chaussée déformée angle rue
Oberkampf et Bd Richard
Lenoir



39 Rue Oberkampf présence de tags façade
pharmacie et distributeur



3, Rue Ternaux graffitis street art angle rue Folie Méricourt



Détail angle rue des Ternaux/ rue Folie Méricourt Graffitis street art

àà



Commission cadre de vie propreté/sécurité conseil de quartier République Saint A
46 rue Folie Méricourt dépôt d'une plaque laboratoires » du 10 mai 2019




A côté du 46 rue Folie Méricourt présence barrière



32 rue Folie Méricourt présence poubelle



32 Rue Folie Méricourt trottoir dégradé



Détail 32 rue Folie Méricourt




passage Beslay sur façade mur de l'école maternelle graffitis et tags



27 rue Folie Méricourt tags et araffitis



Devant le 27 rue Folie Méricourt stationnement vélo et moto



dépôt de déchets divers de verre, papiers etc dans la Jardinière d'un tonnelet



22 rue Folie Méricourt dépôt panneaux et cagettes



19 rue Folie Méricourt ancien commerce désaffecté vitres cassées



14 rue Folie Méricourt installation échafaudage ravalement immeuble



24 rue Folie Méricourt graffitis tags



14 rue Folie Méricourt installation échafaudage présence de tags et graffitis stationnement vélos



Porche cité Popincourt passage encombré pas d'accès pour les services de secours et de la propreté de Paris



Face au N° 2 rue Folie Méricourt dépôt sacs d'ordures déchets

Constat et préconisations souhaités

Les lavages et nettoyyages des rues sont mieux effectués dans l'ensemble,

Amélioration de la propreté de la voirie hors mis présence de mégots près des grilles pieds d'arbre et épanchements d'urines
Présence très massive de graffitis, tags et affichages sauvages sur les murs des façades et portes d'immeubles, de commerces,

Nombreuses réflexions des commerçants, des riverains, à demander à la Mairie de prévoir des actions de campagne de prévention avec verbalisations et sanctions plus sévères

De nombreux travaux font que les trottoirs sont défoncés et que les protections sont mal mises, risques d'accidents surtout pour les personnes handicapées .

-Avenue Parmentier :

stationnements sauvages de motos, vélos, trottinettes sur les trottoirs
Présence de trois Sans Domiciles entre Chemin vert et Saint Ambroise

-Rue Ternaux (place) face au bar à fruits Grille pied d'arbre à enlever, risque dangereux signalement déjà signalé

-Passage Beslay :

Aucune corbeille de rue (2 écoles) les jardinières en font office(mégots, papiers de gouter etc)
Ecole maternelle mur du fond près de l'école, prévoir un bac ou autre car présence d'épanchements d'urines
Face à l'école élémentaire la chaussée très détériorée, le mur du jardin défectueux, latéralement sur le mur immeuble de fils électriques qui pendent demandant qu'à tirer dessus (déjà signaler plusieurs fois sans effet).
La décoration des murs commence à se dégrader ainsi que les jardinières non entretenues

-Rue Oberkampf :

Installation de cendriers à prévoir à l'entrée des bains douches/ bagagerie
-Angle rue Oberkampf et Boulevard Richard Lenoir Risque de chute chaussée déformée

Rue Folie Méricourt :

bouche d égouts bouchée (déjà signalée lors d'une autre visite de quartier)
-45 Rue Folie Méricourt/porche cité Popincourt Accès non respecté pour l'accès des services des secours et ceux de la propreté de la ville de Paris en raison de l'installation d'un échafaudage - ravalement immeuble en cours

Echanges et visites constructives avec les services de la DPE, bonne communication

Fin de la visite de quartier marche exploratoire à 12h45
Pour la commission