

MARCHE EXPLORATOIRE BELLIARD - POTEAU - CHAMPIONNET - LETORT 11 MARS 2017

Observations	Où ?	Commentaires et Propositions	Priorité (*)
Trottoir côté voie ferrée trop étroit Cf. photo 1	Rue Belliard : entre rue Letort et rue Poteau	Installation de barrières basses entre le trottoir côté voie ferrée	
Trottoirs et caniveaux sales	Rue Belliard : entre rue Letort et rue Poteau	Installation de poubelles côté immeubles Multiplier les passages des nettoyages - Transparence sur le nombre de passage - Phase test sur 15 jours pour accroître les passages Installer une rigole entre le trottoir et les places voitures pour une évacuation des déchets plus aisée	
Dépôt Cf. photo 4.	Angle rue Belliard rue Ruisseau	Végétalisation / trilib / équipement public Fréquence accrue passage entreprise de nettoyage Affichage « Interdiction dépôt »	
Saleté, poteaux / grille rouillés et mornes Cf. photos 2, 3, 4.	Rue Belliard : entre rue Letort et rue Poteau Côté rail	Surélever les poteaux et grille pour éviter les jets de déchets. Ex : rue Belliard au niveau de la Recyclerie, poteaux et grille surélevées et absence de déchets jetés Peindre les poteaux et grille : associations / écoles Le nettoyage par la SNCF : fréquence ?	
Plaque « Rue Belliard » taguée Cf. photo 5	Croisement rue Belliard - Rue du Ruisseau	Nettoyage de la plaque « Rue Belliard »	
Talus voies ferrés salis Cf. photos 6 et 7	Voies ferrées côté rue Belliard	Faire nettoyer par la SNCF	
Déchets provenant de l'immeuble. Photos 8 et 9	Voies ferrées côté boulevard Ney	Nettoyer. Sensibiliser et impliquer les habitants de cette immeuble : affiche, courrier, etc.	
Dépôt Arbres mal situés : gêne l'accès au passage piéton Cf. Photos 10, 11, 12.	Angle rue Belliard - rue Danrémont – rue du Poteau	Déplacer passage piéton ou arbre Végétalisation / arbre supplémentaire sur l'espace central Installer des parkings avec des barres mixtes pour convenir aux vélos et aux deux-roues motorisés	

MARCHE EXPLORATOIRE BELLIARD - POTEAU - CHAMPIONNET - LETORT 11 MARS 2017

Fluidité piétonne de la rue Belliard vers le Mail Belliard complexe : 4 passages piétons à traverser Cf. photos 13 et 14.	Angle rue Belliard - rue Danrémont – rue du Poteau	Installer passage piéton pour relier rue Belliard et Mail Belliard	
Rue Rouanet triste et commerce dévitalisé Cf. photos 15, 16, 17, 18.	Rue Rouanet	Peindre les barrières par et pour l'école Rouanet Bailleur prive : implication de la Mairie pour favoriser la location a des associations ou entreprises	
Vitesse circulation voitures excessive : danger car sortie d'école Rouanet Cf. photo 19, 20, 21.	Rue Rouanet - rue du ruisseau	Dos d'âne visible avec peinture réfléchissante Demande d'autorisation terrasse pour le Palais de Montmartre et le second restaurant à cote : pétition professeurs et parents d'élèves	
Voirie non entretenues Cf. Photos 22, 23.	Passage Penel	Passage Penel Prive : quid de l'entretien de la voirie et de la propreté ? Végatalisation : financement avec les copropriétés Réfection de la voirie	
Dépôt et plots avec pneus vétustes Cf. photos 24, 25.	Angle passage Penel - rue Championnet	Contacteur propriétaire sur l'état de la façade. Enlever les trois poteaux avec pneu et réfection du sol. Ajouter un lampadaire. Puis végétalisation	
Deux collecteurs à verre Cf. photos 26, 27.	Rue Championnet Rue Ruisseau Rue Messenger	Harmoniser la couleur des collecteurs à verre Taux de poubelles à verres par habitants ? Objectif : harmoniser le taux d'équipement pour éviter les encombrements. Conséquence : manque de poubelles à verres dans les immeubles de Blémont : dépôt de verres à cote des collecteurs à verres	
Végétalisation inappropriée Cf. photo 27	Angle Rue Championnet - Rue Ruisseau - Rue Messenger	Déplacer élément de végétalisation vers le croisement rue du Ruisseau - Belliard : car meilleure correspondance avec l'espace disponible. Installation de grands pots pour végétaliser : car espace libre important	
Manque de bitume Cf. photo 28	91 rue Championnet	Réfection du trottoir	
Dépôt de peinture au sol Cf. photo 29	94 bis rue Championnet	Nettoyer le trottoir	

MARCHE EXPLORATOIRE BELLIARD - POTEAU - CHAMPIONNET - LETORT 11 MARS 2017

Observations	Où ?	Commentaires et Propositions	Priorité (*)
Propreté insuffisante, Dépôt régulier Cf. photos 30 et 31.	Ecole 69 et 72 rue Championnet	Installer des poubelles Installer plus de bac à plantes (que 2 actuellement), les nettoyer, les colorer et les remplir pour éviter dépôt La concierge signale des déjections canines tous les matins à 8h, dépôt multiples Colorer grille devant école	
Circulation voitures trop rapide, dos d'âne et signalétique non suffisante Cf. photo 32 Absence de place pour scooter et vélos	Ecole 69 et 72 rue Championnet	Ajouter un dos d'âne et colorer la signalétique au sol Installation d'un parking à scooter et à vélos	
Aménagement Place Albert Khan à redéfinir : Terre-plein encombré, point-relai vêtements, collecteur verres, sanisettes, tableau électrique, plots de travaux Cf. photos 33, 34, 35.	Place Albert Khan	Projet en cours dans le Budget Participatif Paris : rapport d'étape, suivi ? Piétonniser les places de parking	
Feu de circulation mal positionné et engendre des ralentissements Cf. photo 36	Croisement Rue du Mont Cenis - Place Albert Khan	Feu tricolore passage piéton à déplacer rue du Mont Cenis et ajouter un feu tricolore au niveau du panneau « Taxi »	
Deux bouches de métro abandonnées et décharge Cf. photos 37 et 38.	72 boulevard Ornano	Ouvrir ou combler ces bouches de métro.	
Places de livraison à remplacer : trop petites pour un camion Cf. photos 39 et 40.	Boulevard Ornano entre Porte de Clignancourt et Place Albert Khan	Demande des commerçants : remplacer les places de livraison par des arrêts minutes	
Trottoirs pas assez entretenus Entours d'arbres avec revêtements différents,	Boulevard Ornano : Porte de Clignancourt et Place Albert Khan	Accroître les passages des services de propreté Appliquer un modèle unique d'entours d'arbres sur l'ensemble du boulevard	

Cf. photos 41, 42, 43, 44.			
Manque de bancs Cf. photos 45, 46.	Rue Letort Placette devant Mc do	Installation de bancs	
Place de parking transfert de fond : sans d'intérêt car absence de banque Cf. photo 47.	Rue Letort devant Intermarché	Remplacer la place de parking transfert de fond par une place de parking classique	
Trottoirs en mauvais état Accès handicapé non respecté Cf. photo 48.	Rue Letort : entre porte de Clignancourt et rue Esclangon	Réfaction de trottoirs pour respecter les normes d'accès handicapé	
Dépôts sauvages Cf. photo 49.	Square Sainte- Hélène, Croisement Rue Esclangon - Rue Letort	Trilib / équipement public Fréquence accrue passage entreprise de nettoyage Affichage « Interdiction dépôt »	
Bas de façades immeubles délabrées Cf. photos 50, 51.	Début rue Escanglon	Contacteur les propriétaires pour remise en état propre.	