

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE

MARDI 18 JUIN 2018

PRESENTS :

Mairie du 15^{ème}

Marc ESCLAPEZ, Conseiller d'arrondissement délégué à la précarité et à l'accompagnement des Personnes en situation de handicap

Patricia TROYES, secrétariat des adjoints

Membres de la commission accessibilité

Bernard ADOLPHI, Livia BARNI, Anne-Marie de BESOMBES, Alexandre DIGUERHER, François GOYAUX, Anne-Sophie de JABRUN, Eliane JEANPHILIPPE, Anne-Marie KRAMP, France LARGILLIERE, Marika LEFKI, Carla LUCAS

EXCUSES :

Mairie du 15^{ème}

Anne-Claire TYSSANDIER, Adjointe au Maire chargée du soutien et de l'accompagnement des personnes en situation de handicap et de leurs familles

Membres de la commission accessibilité

Bernard AMBRAISSE BOSTON,, Anna BONARDEL, Frédéric BRUN, Georges DURAND, Nicole FABRE, Jacques de POSSESSE, Claire de SAGAZAN, Claude KOTTMANN, Alexandre LEVINE, Jean-Luc LEBUY, Monique MELOT, Clarisse MENAGER, Anda STELIAN

ORDRE DU JOUR : Présentation du Parcours fauteuil – Maison Sainte Germaine


PARCOURS
FAUTEUIL

Dans le cadre de l'atelier parcours fauteuil l'objectif principal est de permettre aux résidentes du foyer Sainte Germaine d'acquérir plus d'autonomie dans leurs déplacements extérieurs, et de les repositionner en tant que citoyenne responsable afin d'améliorer leur environnement.


L'atelier parcours fauteuil s'est lancé dans une démarche de réflexion de mise en accessibilité des trajets qu'elles effectuent pour prendre les transports (le tram, le bus), pour faire leurs courses....

Dans les différents trajets que nous avons effectués, nous avons rencontré des obstacles, sur la voie piétonne

Chaîne de déplacement



Le groupe de l'atelier présente les difficultés rencontrées sur l'accessibilité de la voirie dans le 15ème arrondissement de Paris



LIEU

56 rue Desnouettes

Paris 15^{ème}





Observation

Chaussée déformée

Proposition

Mettre le sol à plat (remettre du goudron)

LIEU

68 rue Desnouettes





Observation

Travaux sur le trottoir non accessible pour les personnes en situation de Handicap



LIEU

66 rue Desnouettes en face du
59 rue Desnouettes
Paris 15^{ème}



Observations

Chaussée déformée

Sortie de véhicule, boule non contrastée

Poteaux défectueux



Propositions

Mettre le sol à plat (chaussée déformée)

Reconsolider la base du poteau

Peindre la boule en blanc

LIEU

Bureau de Poste rue Desnouettes
en face du 63 rue Desnouettes



Observations

Profondeur du distributeur de billets

Hauteur pour insertion de la carte : le rebord gêne l'accès



Propositions

Rampe d'accès avec faible inclinaison + plateforme + rambarde de protection

LIEU

74 rue Desnouettes paris 15^{ème}



Observations

sortie de véhicule boule non contrastée

Poteau défectueux



Propositions

Peindre les boules des poteaux en blanc

Reconsolider la base poteaux

LIEU

74 rue Desnouettes
rue Desnouettes



Observations

Sortie de parking

Poteaux sans boule contrastée

Déformation de la chaussée



Propositions

Contraster les boules des poteaux en blanc

Retracer les ligne de jaunes marquage au sol (sortie de parking)

Réparer la chaussée défectueuse

LIEU

Croisement rue Vasco de Gama et
rue Desnouettes



Observations

Trottoir trop haut

Pente montante trop inclinée



Propositions

Aplanir la chaussée ou installer une petite grille pour que l'eau circule en dessous



Longueur de la grille

LIEU

82 rue Desnouettes



Observation

Réduction du trottoir dû à la position de l'horodateur



Proposition

Déplacer l'horodateur au 84 rue Desnouettes ou vers la boulangerie


LIEU

84 Rue Desnouettes et croisement
rue Vasco de Gama et rue
Desnouettes



Observation

Réduction de la voie due au poteau



Proposition

- Déplacement du poteau
- Mettre en fonctionnement l'indicateur de vitesse

LIEU

Rue Desnouettes en face du
77 rue Desnouettes





Observations

Réduction de la voie due au poteau

Plaque d'égout défectueuse

Propositions

Enlever le poteau et mettre un « demi- lampadaire »

Ré-aplanir la plaque d'égout

LIEU

88 Rue Desnouettes





Observation

Réduction de la voie due au poteaux

Proposition

Déplacement du poteaux

LIEU

56 rue Desnouettes, juste après la
sortie de Ste Germaine



Observations

Présence de 2 poteaux, réduisant la largeur du trottoir

On ne peut pas se retourner en fauteuil et on peut pas se croiser



Propositions

Déplacer le lampadaire

Agrandir le trottoir


LIEU

43 rue Desnouettes: en face du
croisement Auguste Chabrières
rue Desnouettes



Observation

Quand on veut traverser pour accéder a la petite ceinture les voitures ne s'arrêtent pas et roulent souvent vite



Proposition

- Mettre un ralentisseur
- Mettre un deuxième passage piéton entre celui-ci et celui qui est situé à la rue Vasco de Gama

LIEU

Rue Desnouettes: en face au
croisement Auguste Chabrières
Rue Desnouettes



Observations

Réduction du trottoir due aux poteaux

-Présence régulière de vélos accrochés au barrières

On ne peut pas se retourner en fauteuil et on peut pas se croiser



Propositions

Enlever le poteau et mettre un « demi- lampadaire »

Agrandir le trottoir

LIEU

Du 24 au 22 Rue Desnouettes



16 rue Desnouettes



Observation

Travaux sur le trottoir non accessible pour les personnes en situation de Handicap





Observation

Déformation du trottoir

Proposition

Aplanir le trottoir

LIEU

7 Rue Desnouettes



Observations

Chaussée trop haute

Trottoir non accessible

Manque de bande de guidage tactile



Propositions

Abaisser la chaussée afin de rendre accessible

Installer une bande de guidage tactile

LIEU

Croisement Rue Desnouettes et
Rue Feuillère



Observations

Trottoir trop haut

Pas de bande de guidage tactile

Déformation de la chaussée



Propositions

Réduire le trottoir

Mettre une bande de guidage tactile

Aplanir la chaussée

LIEU

Croisement Rue du clos Feuquières
et Rue Desnouettes



Observations

Trottoir en pente et étroit, difficile de monter et tourner avec un fauteuil
% de dénivelé de la pente

Manque une bande de guidage tactile



Propositions

Réduire le % de la pente

Mettre une bande tactile

LIEU

Fin de la rue Desnouettes
croisement entre la rue
Desnouettes, la rue st Lambert et
la rue Vaugirard



Observations

Trottoir trop haut

Pas de bande de guidage tactile

Poteau gênant l'accès

Encombrement potentiel du passage par des tables et surtout par un panneau



Propositions

Réduire le trottoir

Mettre une bande de guidage tactile

Déplacer le poteau

LIEU

Place Henri Rollet - Croisement rue
Desnouettes et rue de Vaugirard



Observation



Trou = danger pour les fauteuils



Proposition

Mettre une grille qui relie le tronc de l'arbre au trottoir

LIEU

Place Henri Rollet - Croisement rue
Desnouettes et rue de Vaugirard



Observation

Déformation de la chaussée



Proposition

Remettre du goudron

LIEU


Rue de Vaugirard à côté du 377 bis



Observations

Trottoir trop haut

Déformation de la route



Propositions

Réduction de la hauteur du trottoir

Colmater les fissures

LIEU

Haut de la rue Desnouettes,
croisement avec la rue de
Vaugirard et la rue St Lambert




Observations

Trottoir trop haut

Mauvaise indication du contraste tactile

Déformation de la chaussée



Propositions

Diminuer et aplanir le trottoir

Remettre du goudron

LIEU

348 rue de Vaugirard 75015 paris



Observation

Pavés (les roues du fauteuil se coincent)



Proposition

Mettre du goudron à la place des pavés ou joindre les pavés

LIEU

330 rue de Vaugirard, vers le
croisement rue Dombasle et rue
Vaugirard



Observation

Pas de bande de guidage tactile



Proposition

Mettre une bande de guidage tactile

LIEU

Vers le 326 rue de Vaugirard
croisement rue Vaugirard et rue de
la Convention



Observation

La bande de guidage tactile n'est pas prolongée



Proposition

Rallonger la bande de guidage tactile