


Mise à jour Septembre 2009

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET

ARCHIVES
Pr CHAPRON



Légende :

- : PRESENCE AMIANTE
- : DESAMIANTE


Plan localisation Amiante



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER
 COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment M. LELONG S1
secteur A
PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 21/01/05 | ECH : 1/100° | DESSIN : HL
 FICHER : SVP_LEL_S1.dwg




TOIRES

ARCHIVES Pr CHAPRON

LABORATOIRE DE BIOLOGIE HORMONALE > BPLL

Surface occupée : 139,74m²

COL : COLLE
 DSO : DALLE DE SOL
 FPL : FAUX PLAFOND
 FIB : FIBROCIMENT
 SO : SANS OBJET



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

EDM CONTRÔLES

MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009


Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Plan localisation Amiante

Bâtiment M. LELONG S1
 secteur B

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 21/01/05	ECH : Sans	DESSIN : HL
FICHER : SVP_LEL_S1.dwg		



Hormonologie Pédiatrique et Maladies Métaboliques
Cour Anglaise

LABO PHARMACOLOGIE
106 m²

LABORATOIRE DE BIOLOGIE HORMONALE > BPLL
Surface occupée : 182,41m²

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE > BPLL

- COL : COLLE
- DSO : DALLE DE SOL
- FPL : FAUX PLAFOND
- FIB : FIBROCIMENT
- SO : SANS OBJET

Légende :


 : PRESENCE AMIANTE




Plan localisation Amiante



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment M. LELONG S1
secteur C

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 21/01/05	ECH : 1/100°	DESSIN : HL
FICHER : SVP_LEL_S1.dwg		

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



MISE A JOUR D.T.A

15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :

: PRESENCE AMIANTE

Plan localisation Amiante



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14


Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Bâtiment M. LELONG S1
secteur D

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 21/01/05 ECH : 1/100° DESSIN : HL

FICHER : SVP_LEL_S1.dwg






Légende :




Plan localisation Amiante

PAS D'AMIANTE



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009




COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment M. LELONG S1
secteur Fac

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE :21/01/05	ECH : 1/100°	DESSIN : HL
FICHER : SVP_LEL_S1.dwg		



Légende :

: PRESENCE AMIANTE


DESAMIANTE

Légende :
 LABORATOIRE DE BIOLOGIE HOR Surface totale occupée : 322,15m²





COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



Galerie Technique


Go



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment M. LELONG S2
secteur A


PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 21/01/05 ECH : 1/100° DESSIN : HL

FICHER : SVP_LEL_S2.dwg



COL : COLLE
 DSO : DALLE DE SOL
 FPL : FAUX PLAFOND
 FIB : FIBROCIMENT
 SO : SANS OBJET



PAS D'AMIANTE




MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :

	PAS D'AMIANTE
--	---------------



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER


COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
 Bâtiment M. LELONG S2
 secteur B

PLAN LOCALISATION AMIANTE


DATE :21/01/05 ECH : 1/100° DESSIN : HL

FICHER : SVP_LEL_S2.dwg



PAS D'AMIANTE

alerie Technique




Légende :



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Bâtiment M. LELONG S2
secteur C

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE :21/01/05 ECH : 1/100° DESSIN : HL

FICHER : SVP_LEL_S2.dwg

Mise à jour Septembre 2009



MISE A JOUR D.T.A


15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :



COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14



Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL


Bâtiment M. LELONG S2
secteur D

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE :21/01/05 ECH : 1/100° DESSIN : HL

FICHER : SVP_LEL_S2.dwg





MISE A JOUR D.T.A

15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :

PAS D'AMIANTE

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



GROUPE HOSPITALIER



COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Bâtiment M. LELONG S02

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 21/01/05 ECH : Sans DESSIN : HL
FICHIER : SVP_LEL_S2.dwg



EDM CONTRÔLES
MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61
Mise à jour Septembre 2009


COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER
COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment François LEPAGE R01
LABORATOIRE CYTOGEN. / ANAPATH.

Légende :
[Red cross-hatch pattern] [Red circle] : PRESENCE AMIANTE

PLAN LOCALISATION AMIANTE
DATE : 28/01/2003 | ECH : Sans | DESSIN : Société GRAFLINE
FICHER : SVP_LEP_R01_A.dwg



Local n°: RAM ESC 0202
Prélév n°: M05050144
Du : 05/2005
Elément : COL
Retrait le :

Local n°: RAM ESC 0202
Prélév n°: M05050143
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: 1002
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 1205
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 1105
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : FIB
Retrait le :



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :

: PRESENCE AMIANTE

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14


Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment François LEPAGE R02

LABORATOIRE CYTOGEN. / ANAPATH.

PLAN LOCALISATION AMIANTE



DATE : 28/01/2003 | ECH : Sans | DESSIN : Société GRAFLINE
FICHER : SVP_LEP_R02_A.dwg



Local n°: CHAMBRE 2
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément :
Retrait le :

Local n°: CHAMBRE 1
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément :
Retrait le :

Local n°: SEJOUR
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément :
Retrait le :

Local n°: CUISINE
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément :
Retrait le :

Local n°: CUISINE
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CHAMBRE 3
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: SEJOUR
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CHAMBRE 1
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CHAMBRE 2
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: PALIER
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: SALLE DE BAINS
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: SALLE DE BAINS
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CHAMBRE 1
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CHAMBRE 2
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: SEJOUR
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CUISINE
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: SEJOUR
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CHAMBRE 2
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: CHAMBRE 1
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 1205
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : FIB
Retrait le :

Local n°: CUISINE
Prélév n°: M05050147
Du : 05/2005
Elément : COL
Retrait le :


Local n°: CUISINE
Prélév n°: M05050146
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: ENTREE
Prélév n°: M05050146
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: ENTREE
Prélév n°: M05050147
Du : 05/2005
Elément : COL
Retrait le :

Local n°: COULOIR
Prélév n°: M05050146
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: COULOIR
Prélév n°: M05050147
Du : 05/2005
Elément : COL
Retrait le :



EDM CONTRÔLES
MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61
Mise à jour Septembre 2009


COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER
COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL =
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment François LEPAGE R03
LABORATOIRE CYTOGEN. / ANAPATH.

Légende :
 : PRESENCE AMIANTE

PLAN LOCALISATION AMIANTE
DATE : 28/01/2003 | ECH : Sans | DESSIN : Société GRAFLINE
FICHER : SVP_LEP_R03_A.dwg



MISE A JOUR D.T.A

15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :



COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14



Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment François LEPAGE R04

LABORATOIRE CYTOGEN. / ANAPATH.

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 28/01/2003 | ECH : Sans | DESSIN : Société GRAFLINE

FICHER : SVP_LEP_R04_A.dwg



MISE A JOUR D.T.A

15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :



COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment François LEPAGE RDC

LABORATOIRE CYTOGEN. / ANAPATH.

PLAN LOCALISATION AMIANTE



DATE : 28/01/2003 | ECH : Sans | DESSIN : Société GRAFLINE

FICHER : SVP_LEP_RDC.dwg

Local n°: 0313
Prélév n°: M05050142
Du : 05/2005
Elément : CIMENT
Retrait le : SO

Local n°: 0311
Prélév n°: M05050142
Du : 05/2005
Elément : CIMENT
Retrait le : SO

Local n°: 0307
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 0607
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 0807
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 1007
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 1214
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 0207
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 0505
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 0405
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO



Local n°: 0405
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : FIB AERATION
Retrait le :

Local n°: 0402
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 0605
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : VISIBLES
Retrait le : SO

Local n°: 0802
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : FIB AERATION
Retrait le :

Local n°: 1205
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : FIB AERATION
Retrait le :



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :

: PRESENCE AMIANTE

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENTENT
SO : SANS OBJET





COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment François LEPAGE S01

LABORATOIRE CYTOGEN. / ANAPATH.

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 28/01/2003 | ECH : Sans | DESSIN : Société GRAFLINE
FICHER : SVP_LEP_S01_A.dwg



MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment François LEPAGE S02


LABORATOIRE CYTOGEN. / ANAPATH.

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 28/01/2003 | ECH : Sans | DESSIN : Société GRAFLINE
 FICHER : SVP_LEP_S2_A.dwg

Mise à jour Septembre 2009
Légende :
 : PRESENCE AMIANTE

COL : COLLE
 DSO : DALLE DE SOL
 FPL : FAUX PLAFOND
 FIB : FIBROCIMENT
 SO : SANS OBJET



Local n°: RESERVE
 Prélév n°: M05060386
 Du : 06/2005
 Elément : LINO
 Retrait le : SO

Local n°: LAVERIE
 Prélév n°: M05060386
 Du : 06/2005
 Elément : LINO
 Retrait le : SO

Local n°: PALIER
 Prélév n°: M05060386
 Du : 06/2005
 Elément : LINO
 Retrait le : SO

Local n°: DETENTE
 Prélév n°: M05060386
 Du : 06/2005
 Elément : LINO
 Retrait le : SO

Local n°: RESERVE LINGE
 Prélév n°: M05060386
 Du : 06/2005
 Elément : LINO
 Retrait le : SO

Local n°: RESERVE
 Prélév n°: M05060386
 Du : 06/2005
 Elément : LINO
 Retrait le : SO

PAS D'AMIANTE

Légende :

 **PAS D'AMIANTE**



MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

ASSISTANCE  HÔPITAUX DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER
 COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14


Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Bâtiment LINGERIE niveau R1

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 28/01/2003 ECH : Sans DESSIN : Société GRAFLINOE
 FICHER : SVP_LEP_R0_A.dwg

COL : COLLE
 DSO : DALLE DE SOL
 FPL : FAUX PLAFOND
 FIB : FIBROCIMENT
 SO : SANS OBJET



Légende :

  : PRESENCE AMIANTE

EDM CONTRÔLES

MISE A JOUR D.T.A

15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GRUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Bâtiment LINGERIE niveau R0

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 28/01/2003 ECH : Sans DESSIN : Société GRAFLINE
 FICHER : SVP_LEP_R0_A.dwg

Mise à jour Septembre 2009

Légende :



PRESENCE AMIANTE

**Site St-VINCENT DE PAUL
PLAN LOCALISATION AMIANTE**


GALERIES

DATE : 21/02/2005 ECH : 1/750° DESSIN : HL
FICHER :



15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009



Local n°:Galerie B
Prélév n°:M05060380
Du : 05/2005
Elément : CAL
Retrait le :

Local n°:Galerie B
Prélév n°:M05060376
Du : 05/2005
Elément : CAL
Retrait le :

Local n°:Galerie B
Prélév n°:M05060378
Du : 05/2005
Elément : CAL
Retrait le :

Local n°:Galerie B
Prélév n°:M05060379
Du : 05/2005
Elément : CAL
Retrait le :

Local n°:Galerie B
Prélév n°:M05060381
Du : 05/2005
Elément : CAL
Retrait le :

Local n°:Galerie B
Prélév n°:M05060377
Du : 05/2005
Elément : CAL
Retrait le :

Local n°:Galerie A
Prélév n°:M05060382
Du : 05/2005
Elément : CAL
Retrait le :

B

A

82

Avenue DENFERT ROCHEREAU

MEDIA THEQUE

FONDATION CARTIER

OEUVRE DES JEUNES FILLES AVEUGLES

Maison des MEDECINS

Archives

Profo

M. LELONG

A. PINARD

PARKING
en sous-sol
112 places
sur 2 niveaux

GRECHE

TRI LABO

CHAUFFERIE

A. COLOMBANI

P. PETIT

PASTEUR

LINGERIE

CED

P. ROBIN

ORATOIRE

M. RAPINE

JALAGUIER

Cour d'Honneur

Cour
Saint Vincent de Paul

CHAPELLE

Formation

Monument
aux morts

COUVENT DE LA VISITATION

RESERVES


LABO. ANAPATH.

MEDECINE
DU TRAVAIL


OXY.

R+3

Mise à jour Septembre 2009



Légende :




Local n°: Exterieur
Prélév n°:
Du : 05/2005
Elément : FIB
Retrait le :



Local n°: 510
Prélév n°: M05050138
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le : SO

Local n°: 510
Prélév n°: M05050139
Du : 05/2005
Elément : COL
Retrait le :



Local n°: 507
Prélév n°: M05050141
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le : SO

Local n°: 0708
Prélév n°: M05050138
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le : SO

Local n°: 0708
Prélév n°: M05050139
Du : 05/2005
Elément : COL
Retrait le :

Local n°: 708
Prélév n°: M05050139
Du : 05/2005
Elément : COL
Retrait le :

Local n°: 708
Prélév n°: M05050138
Du : 05/2005
Elément : DSO
Retrait le : SO

Légende :

  : PRESENCE AMIANTE



Local n°: BUREAU 1
Prélév n°: M05050135
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le : SO

Local n°: BUREAU 1
Prélév n°: M05050133
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le : SO

Local n°: WC 2
Prélév n°: M05050134
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: BUREAU 1
Prélév n°: M05050134
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: WC 1
Prélév n°: M05050132
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: BUREAU 3
Prélév n°: M05050134
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le :



Local n°: BUREAU 2
Prélév n°: M05050134
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: ATTENTE
Prélév n°: M05050132
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: CONSULTATION 1
Prélév n°: M05050131
Du : 12/2004
Elément : DSO
Retrait le :

Local n°: SANITAIRE
Prélév n°: M05050132
Du : 12/2004
Elément : DSO

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



Légende :






EDM CONTRÔLES
MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER
COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SVP
Bâtiment
MEDECINE DU TRAVAIL
PLAN LOCALISATION AMIANTE
DATE : 28/06/05 | ECH : SANS | DESSIN : MM
FICHER : SVP_MDT_R0_Amiante




MISE A JOUR D.T.A

15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :



ASSISTANCE HÔPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14


Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment MEDIATHEQUE R0
PLAN LOCALISATION AMIANTE

MEDIATHEQUE
RESERVES DES LABORATOIRES

VISA DT VISA MAINTENANCE VISA SECURITE VISA UTILISATEUR

DATE : 11/02/2003 ECH : 1/100 DESSIN : HL

FICHER : SVP_MED_R0.dwg



Légende :



PRESENCE AMIANTE



MISE A JOUR D.T.A

15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

ASSISTANCE PUBLIQUE  HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14


Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE Comble
PLAN LOCALISATION AMIANTE

AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

VISA DT	VISA MAINTENANCE	VISA SECURITE	VISA UTILISATEUR
---------	------------------	---------------	------------------

DATE : 16/06/03	ECH : SANS	DESSIN : HL
-----------------	------------	-------------

FICHER : SVP_ORA_Combles_A.dwg




Local n°: Poup S. Grd
 Prélév n°: M05060176
 Du: 05/2005
 Elément: DSO
 Retrait le:

Local n°: Poup S. Grd
 Prélév n°: M05060177
 Du: 05/2005
 Elément: COL
 Retrait le:

Légende :

  : PRESENCE AMIANTE

 : PAS D'AMIANTE VISIBLE

EDM CONTRÔLES  **MISE A JOUR D.T.A**
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

COL : COLLE
 DSO : DALLE DE SOL
 FPL : FAUX PLAFOND
 FIB : FIBROCIMENT
 SO : SANS OBJET




ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R1 Secteur A

PLAN LOCALISATION AMIANTE 

DATE : 04/05/04 ECH : SANS DESSIN : HL



Légende :

-   : PRESENCE AMIANTE
-  : PAS D'AMIANTE VISIBLE

EDM CONTRÔLES
MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61
 Mise à jour Septembre 2009

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET


Local n°: POUPONNIERE
 Prélév n°:
 Du : 05/2005
 Elément : FIB
 Retrait le :

Local n°: POUPONNIERE
 Prélév n°:
 Du : 05/2005
 Elément : FIB
 Retrait le :

Local n°: POUPONNIERE
 Prélév n°:
 Du : 05/2005
 Elément : FIB
 Retrait le :

Local n°: POUPONNIERE
 Prélév n°:
 Du : 05/2005
 Elément : FIB
 Retrait le :


Local n°: POUPONNIERE
 Prélév n°:
 Du : 05/2005
 Elément : FIB
 Retrait le :



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GRUPE HOSPITALIER
 COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R1 Secteur B
PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04 ECH : SANS DESSIN : HL



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :


: PRESENCE AMIANTE

: PRESENCE AMIANTE

: PAS D'AMIANTE VISIBLE



COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET




ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GRUPE HOSPITALIER
COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R1 Secteur C

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04 | ECH : SANS | DESSIN : HL



Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°: M05060178
Du: 05/2005
Elément: LINO
Retrait le: SO

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: POUPONNIERE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61


Mise à jour Septembre 2009

Légende :

	: PRESENCE AMIANTE
	: PAS D'AMIANTE VISIBLE




COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GRUPE HOSPITALIER
COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R1 secteur D
PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04	ECH : SANS	DESSIN : HL
-----------------	------------	-------------



Légende :




MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009



COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET




**ASSISTANCE HÔPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS**
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R1

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04	ECH : SANS	DESSIN : HL
FICHER : SVP_ORA_R1_Amiante.dwg		




MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

Légende :

 : PRESENCE AMIANTE


 : PAS D'AMIANTE VISIBLE

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET

ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GRUPE HOSPITALIER
 COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R1
PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04 ECH : SANS DESSIN : HL



Local n°: CLASSE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: CLASSE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: CLASSE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Local n°: LINGERIE 239
Prélév n°: M05060184
Du: 05/2005
Elément: DSO
Retrait le:

Local n°: LINGERIE 239
Prélév n°: M05060185
Du: 05/2005
Elément: COL
Retrait le:

Local n°: BUREAU 249
Prélév n°: M05060182
Du: 05/2005
Elément: DSO
Retrait le:

Local n°: DESCENTE
Prélév n°:
Du: 05/2005
Elément: FIB
Retrait le:

Légende :

- : PRESENCE AMIANTE
- : PAS D'AMIANTE VISIBLE

- COL : COLLE
- DSO : DALLE DE SOL
- FPL : FAUX PLAFOND
- FIB : FIBROCIMENT
- SO : SANS OBJET



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009


ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R2

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04	ECH : SANS	DESSIN : HL
FICHER : SVP_ORA_R2_Amiante.dwg		



Local n°: RESERVE 266
 Prélèvement n°: M05060180
 Du: 05/2005
 Elément: DSO
 Retrait le: SO

Local n°: RESERVE 266
 Prélèvement n°: M05060181
 Du: 05/2005
 Elément: COL
 Retrait le:

Local n°: S' ACTIVITE 1
 Prélèvement n°:
 Du: 05/2005
 Elément: FIB
 Retrait le:


Local n°: BUREAU 249
 Prélèvement n°: M05060182
 Du: 05/2005
 Elément: DSO
 Retrait le:

Local n°: BUREAU 249
 Prélèvement n°: M05060183
 Du: 05/2005
 Elément: COL
 Retrait le:

FRIE 239
 D60185
 2005

Légende :

  : PRESENCE AMIANTE


 : PAS D'AMIANTE VISIBLE



MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET



ASSISTANCE  HÔPITAUX
 PUBLIQUE DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14


Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R2
PLAN LOCALISATION AMIANTE 

DATE : 04/05/04 ECH : SANS DESSIN : HL
 FICHER : SVP_ORA_R2_Amiante.dwg

Local n°: DESCENTE
 Prélév n°:
 Du : 05/2005
 Elément : FIB
 Retrait le :

Local n°: DESCENTE
 Prélév n°:
 Du : 05/2005
 Elément : FIB
 Retrait le :

Local n°: R7/140/11
 Prélév n°:
 Du : 12/2004
 Elément : VISIBLES
 Retrait le : SO



COL : COLLE
 DSO : DALLE DE SOL
 FPL : FAUX PLAFOND
 FIB : FIBROCIMENT
 SO : SANS OBJET

Légende :




ASSISTANCE PUBLIQUE HÔPITAUX DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER
 COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
 Bâtiment ORATOIRE R2
 PLAN LOCALISATION AMIANTE


DATE : 04/05/04 | ECH : SANS | DESSIN : HL
 FICHER : SVP_ORA_R2_Amiante.dwg

MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61
 Mise à jour Septembre 2009



MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009




ASSISTANCE HÔPITAUX
 PUBLIQUE DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R2
PLAN LOCALISATION AMIANTE


DATE : 04/05/04	ECH : SANS	DESSIN : HL
FICHER : SVP_ORA_R2_Amiante.dwg		




Local n°: HALL 1
 Prélèvement n°: M05060188
 Du: 05/2005
 Élément: DSO
 Retrait le:

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET

Légende :


  : **PRESENCE AMIANTE**

 : **PAS D'AMIANTE VISIBLE**



MISE A JOUR D.T.A
 15 RUE AUX JUIFS
 14000 CAEN
 TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61


Mise à jour Septembre 2009



ASSISTANCE PUBLIQUE  HÔPITAUX DE PARIS
 GROUPE HOSPITALIER
 COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
 27, rue du Faubourg Saint-Jacques
 75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R3
PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04 ECH : SANS DESSIN : HL
 FICHER : SVP_ORA_R3_Amiante.dwg



Local n°: LINGE SALLE
Prélèvement n°: M05060168
Du: 05/2005
Élément: DSO
Retrait le: SO

Local n°: MATERIEL
Prélèvement n°: M05060168
Du: 05/2005
Élément: DSO
Retrait le: SO

Local n°: MENAGE
Prélèvement n°: M05060168
Du: 05/2005
Élément: DSO
Retrait le: SO

Local n°: BUANDERIE
Prélèvement n°:
Du: 05/2005
Élément: FIB
Retrait le:


Local n°: BUANDERIE
Prélèvement n°: M05060187
Du: 05/2005
Élément: DSO
Retrait le: SO

Local n°: ATELIER 1
Prélèvement n°: M05060179
Du: 05/2005
Élément: LIN
Retrait le: SO

COL : COLLE
DSO : DALLE DE SOL
FPL : FAUX PLAFOND
FIB : FIBROCIMENT
SO : SANS OBJET

Légende :

  : **PRESENCE AMIANTE**

 : **PAS D'AMIANTE VISIBLE**



MISE A JOUR D.T.A
15 RUE AUX JUIFS
14000 CAEN
TEL : 02.31.35.06.60 FAX : 02.31.35.06.61

Mise à jour Septembre 2009



**ASSISTANCE HÔPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS**
GROUPE HOSPITALIER

COCHIN - St-VINCENT-de-PAUL - LA ROCHE-GUYON
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX
27, rue du Faubourg Saint-Jacques
75679 PARIS Cedex 14

Site SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Bâtiment ORATOIRE R3

PLAN LOCALISATION AMIANTE

DATE : 04/05/04 ECH : SANS DESSIN : HL
FICHER : SVP_ORA_R3_Amiante.dwg