

Type de bâtiment	Adresse / Site
Ecole élémentaire	61 rue Clignancourt
Ecole maternelle	29 rue Marcadet
Ecole maternelle	19 rue Labori
Ecole polyvalence	57 rue de la Goutte d'Or
Ecole élémentaire	29 rue Joseph de Maistre
Ecole polyvalence	Forest
Ecole polyvalence	Cugnot
Collège	Césaire
Collège	Mayer
Ecole maternelle	4 square Lamarck
Ecole maternelle	4 place Jean Baptiste Clément
Ecole maternelle	11 rue André Del Sarte
Ecole élémentaire	9 rue Richomme
Ecole maternelle	5 rue Carpeaux
Ecole polyvalence	11 rue Pajol
Ecole maternelle	37 rue Pajol
Ecole maternelle	29 rue Marcadet
Ecole élémentaire	5/7 rue de Torcy
Ecole élémentaire	2 rue de la Guadeloupe
Ecole maternelle	77 rue du Mont Cenis
Crèche collective	8 rue Dimey
Ecole élémentaire	7 rue Rouanet
Ecole élémentaire	50 rue Vauvenargues
Ecole élémentaire	8 rue Dorléac
Ecole élémentaire	2 rue de la Guadeloupe
Ecole élémentaire	1 rue Paul Abadie
Ecole élémentaire	94 rue Joseph de Maistre
Ecole polyvalence	57 rue de la Goutte d'Or
Ecole élémentaire	18 rue Sainte Isaure
Ecole élémentaire	7 rue Tchaikovski
Ecole élémentaire	4 rue Charles Hermite
Ecole élémentaire	7 rue Championnet
Collège	Gérard Philipe
Ecole élémentaire	7 rue Rouanet
Ecole élémentaire	62 rue Lepic
Ecole maternelle	11 rue Del Sarte
Collège	Césaire
Crèche collective	7 rue Carpeaux
Ecole élémentaire	62 rue Lepic
Ecole maternelle	37 rue Pajol
Ecole élémentaire	9 rue Richomme
Ecole élémentaire	11 rue Cavé
Ecole maternelle	51 rue du Département
Ecole élémentaire	20 rue Hermel
Ecole maternelle	94 rue Joseph de Maistre
Crèche collective	251 rue Marcadet
Ecole élémentaire	4 place Jean Baptiste Clément
Ecole maternelle	6 Ruisseau
Ecole maternelle	15 rue Becquerel

Crèche collective	126 rue Marcadet
Crèche collective	43 rue d'Aubervilliers

Type de travaux
OASIS – fin de travaux et plantations
OASIS – fin de travaux et plantations
OASIS – fin travaux 2025, suite 2026
OASIS – début travaux 14/10/2025
OASIS – fin de travaux et plantations
OASIS – études de sol du 21 au 28/10/2025
OASIS – études de sol du 20 au 30/10/2025
OASIS – études de sol du 21 au 30/10/2025
OASIS – études de sol du 20 au 30/10/2025
AD'AP – Diag A&P, interventions le 24/10 et 27/10
CUISINE – intervention cuisiniste + autres travaux
Travaux SSI
Travaux TGBT cuisine et monte-charge cuisine
Alimentation SSI en amont du général
Finition ascenseur
Finition ascenseur
Finition ascenseur
Prolongement des mains courantes
Équipements sanitaires R+1 et R+2 – levée de réserve attestation
Mise aux normes escaliers extérieurs cour – levée de réserve attestation
Reprise des protections d'étagères
Mise en place plateforme PMR escalier extérieur réfectoire
Isolation des combles ; Diagnostics structure
Sanitaires filles ; Reprise des murets de la cour
Test changement des paumelles à fiche
Remise en état du local technique suite à fuite de chauffage
Sanitaires sèches
Local agents
Portes placard
Fermeture des gaines techniques suite à changement des réseaux
Pose de filet de protection
Remplacement cuisine agents
Modernisation préau
Vérification des stores
Reprise appui de fenêtre
Inter couverture suite sinistre avec voisin
Modification bouton d'entrée
Réparation de la baie vitrée de la salle Hibiscus
Éclairage de cour
Remplacement clôture
CPE interne – MOE + travaux APE : maçonnerie passerelles + étanchéité
CPE interne – MOE + travaux APE : maçonnerie passerelles + étanchéité
Porte métallique sur cour + reprise trous
Ravalement mur rue Ramey à coac – remplacement grilles et portes
Modernisation menuiserie
Visiophonie
Étanchéité de terrasse
Pose d'un auvent
Sécurisation du site – remplacement portail, verrouillage à clés, bandeau magnétique

Pièce d'appui métallique terrasse atrium

Reprise fenêtre 1er étage suite tentative d'intrusion